

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004577-2509



CDA AUTOMAS LAURELES
NIT 900135344-3
CII 33 # 78-158 / CII 33A # 78A-90 -
MEDELLIN Tel 3663553

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2025-09-08	Nombre o razón social: INVERSIONES ARROVA SAS	Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. ()	No. 901687983
Dirección: CARRERA 67B 51A 43 AP 505	Teléfono: 3002451599	Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO

Placa: GTX021	Marca: KIA	Línea: NIRO	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindrada: 1580	Kilometraje: 147006
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030646421	Combustible: GASOLINA - ELECTRICO	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:	INVERSIONES ARROVA SAS



Fecha 2025-09-08, Placa GTX021 Hora 18:01



Fecha 2025-09-08, Placa GTX021 Hora 18:01

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 63	Delantera Derecha	Valor 58	Trasera Izquierda	Valor 49	Trasera Derecha	Valor 43	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	2756	N	Eje 1 Derecho	2490	N	9,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1539	N	Eje 2 Derecho	1508	N	2	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
13,6*	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Coljería	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pedal	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Guayas	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Servofreno	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Tubos y mangueras	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA		
G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION	G13: SISTEMA DE FRENO
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS	
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

JULIAN ALZATE: inspección exterior, inspección interior (parte delantera), inspección motor, inspección interior (parte trasera)

SERGIO SERNA: (inspección parte baja del vehículo e inspección de rines y llantas.)

Puestos: 5

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.56	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	6,04	6,18
Eje 2	4,42	4,57

ING. MATEO NARVAEZ MORENO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.