


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2025-09-24	JAIME MONTES GRAJALES	CC (X) NIT () CE () No. 98455000	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CALLE 95 74 A 17	3125022003	Medellín	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESQ712	Colombia	Público	Microbus	Renault	Nuevo master minibus		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10029432031	2019-05-28	Blanco glacial	Diesel	93YMAF4CELJ854560		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
MTC678C030636	DIESEL	2299	159875	16	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2025-09-24 ESQ712 12:06



2025-09-24 ESQ712 12:04

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	84.30		86.60		88.90		100.00
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
79.10	50	%	Eje 1 izquierdo 2973.00	3021.00	N	Eje 1 Derecho 3181.00	3722.00	N	6.54	30	%
			Eje 2 izquierdo 2219.00	3029.00	N	Eje 2 Derecho 2312.00	3737.00	N	4.02	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
51.10	16	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.12	0.12						

Inspección Visual							
Rotulas inferiores	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		CUMPLE
Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 Rln izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Ejesos	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		CUMPLE
Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Basidor	CUMPLE		CUMPLE
Andaje de Batería	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		CUMPLE
Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	Cognería	CUMPLE	Cruceña	CUMPLE		CUMPLE
Ases General	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje4 Rln izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		CUMPLE
Piso	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE		CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Retravisores	CUMPLE		CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		CUMPLE
Eje1 Rln izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje5 Rln izquierdo	CUMPLE	Dirreccionales	CUMPLE		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Boliquin	CUMPLE		CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rln Derecho	CUMPLE		CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE		CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje2 Rln izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE		CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE				


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

03 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	04 SISTEMA ELÉCTRICO	05 PINES	011 CHASIS
03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	04 EQUIPO DE CARRETERA	05 ESTADO DE PRESENTACIÓN	012 DISPOSITIVOS DE CORRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.12
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.75	2.83
Eje2	3.31	2.08



GLENDA JUÁREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnicas Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión Mecánica mecánica)