

**A.INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

Fecha de prueba 2025-11-08	Nombre o razón social BANCOLOMBIA	Documento de Identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 890903938
Dirección MARINILLA	Teléfono 9999999	Ciudad Marinilla

**3.DATOS DEL VEHICULO**

Placa NNN363	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Foton	Línea Bj1037v2mav-8g
Modelo 2026	No. de licencia de transito 10034829534	Fecha Matrícula 2025-07-08	Color Blanco	Combustible Diesel - electrico	VIN o Chasis LVAV2MAB4TU310101
No. Motor S008812	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 13558	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

**4. Emisiones Audibles**

**5. Intensidad inclinación de las luces bajas**

**6. Suma de la intensidad de todas las luces**

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad Baja Derecha	Mínimo	Unidad klux/1m	Inclinación	Rango	Unidad %	Intensidad	Máximo	Unidad klux/1m
-	-	-	dBA	Baja Izquierda	-	-	-	-	-	-	-	-

**7. Suspensión (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor 80.50	Delantera Derecha	Valor 74.20	Trasera Izquierda	Valor 87.10	Trasera Derecha	Valor 88.10	Mínimo	Unidad
-	-	-	-	-	-	-	-	40	%

**8. Frenos**

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
59.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3403.00	6922.00	N	Eje 1 Derecho	3652.00	6183.00	N	6.82	30
			Eje 2 izquierdo	3406.00	5276.00	N	Eje 2 Derecho	3486.00	4984.00	N	2.29	30
29.70	18	%	Eje 3 izquierdo	-	-	N	Eje 3 Derecho	-	-	N	-	%
			Eje 4 izquierdo	-	-	N	Eje 4 Derecho	-	-	N	-	%
			Eje 5 izquierdo	-	-	N	Eje 5 Derecho	-	-	N	-	%

**9. Desviación lateral**

Eje 1 -0.05	Eje 2 -0.43	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

**10. Dispositivos de cobro(si aplica)**

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------	---

**11. Emisiones de gases**

**11.a Vehículos con ciclo OTTO**

Temp °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO
	Vr Norma	Unidad CO2	Vr Norma Unidad O2	HC Vr Norma	Unidad NO Vr Norma
	CO Ralentí %	CO2 Ralentí %	O2 Ralentí %	HC Ralentí %	NO Ralentí %
	Crucero %	Crucero %	Crucero %	Crucero %	Crucero %

**11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)**

Temp °C	Ciclo 1 Unid %	Ciclo 2 Unid %	Ciclo 3 Unid %	Ciclo 4 Unid %	Valor Norma Unidad %

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	A      B 0      0
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	A      B 0      0
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	A      B 0      0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

#### CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI\_X\_

NO\_\_\_\_\_

#### NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION


106652

#### F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

- \* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

Horario de atención Lunes a Viernes 7:00 am - 6:00 pm Sábados de 7:00 am - 3:00 pm Domingo y festivos de 8:00 am - 1:00 pm

Presion eje1 derecha 1 32.0 PSI Presion eje1 Izquierda 1 32.0 PSI Presion eje2 derecha 1 32.0 PSI Presion eje2 Izquierda 1 32.0 PSI  
 Eje1 derecha 1 5.77mm ; Eje2 derecha 1 5.17mm ; Eje1 Izquierda 1 5.98mm ; Eje2 Izquierda 1 5.11mm ; Llanta de repuesto 4.88mm ;



2025-11-08 NNN363 09:29



2025-11-08 NNN363 09:46

Fin del informe

#### G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

SEBASTIÁN GIRALDO GÓMEZ

#### H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Ronal Sanchez Ortiz [Foto trasera], Paula Andrea Castañeda Ocampo [Inspección sensorial exterior], Sleider Echavez Madaraga [Alineación, peso, suspensión y frenos], Paula Andrea Castañeda Ocampo [Tercera placa], Jhon Alexander Diaz Lopez [Inspección sensorial inferior], Sleider Echavez Madaraga [Profundidad de labrado], Paula Andrea Castañeda Ocampo [Foto delantera], Jhon Alexander Diaz Lopez [Inspección sensorial motor], Paula Andrea Castañeda Ocampo [Inspección sensorial interior].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

**AUTO+MÁS**  
uévete Tranquilo