

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2025-11-13	Nombre o razón social JAIRO PEREZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71704552
Dirección CLLE97 #37-61	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin Departamento Antioquia

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa TSS172	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Ford	Línea Ranger
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10019639183	Fecha Matrícula 2015-08-06	Color Blanco artic	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AFAR23L3FJ297501
No. Motor SA2P FJ297501	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3198	Kilometraje 275617	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 74.80	Delantera Derecha	Valor 82.30	Trasera Izquierda	Valor 76.70	Trasera Derecha	Valor 79.80	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 izquierdo	2258.00	6531.00	N	Eje 1 Derecho	3189.00	4778.00	N	29.20*	
56.90	50	%	Eje 2 izquierdo	3168.00	4376.00	N	Eje 2 Derecho	2633.00	4086.00	N	16.90	30
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
28.30	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.11	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Interna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Sopores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       


LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.19
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.19	5.01
Eje2	5.22	5.32

LIBARDO SEGUNDO GARCES POLO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecnimaq (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

  
71704552