

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00010983-2510
CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR Tel 6292655
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO					
Fecha de prueba: 2025-10-12	Nombre o razón social: ORREGO MARIN RICHAR	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1036640254				
Dirección: CRA 20 61 B03 SUR	Telefono: 3197640146	Cludad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: GTX520	Marca: RENAULT	Línea: NUEVO MASTER MINIBUS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2021	Cilindraje: 2299	Kilometraje: 236512	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10035567011	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: ORREGO MARIN RICHAR		



Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Terminales Batería	CUMPLE
G1 Anclaje de batería	CUMPLE
G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Linterna	CUMPLE
G1 Triangulos	CUMPLE
G1 Bandera	CUMPLE
G1 Tacos	CUMPLE
G1 Llanta de respuesto	CUMPLE
G1 Gato	CUMPLE
G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Extintor	CUMPLE
G1 Botiquín	CUMPLE
G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Terminales	CUMPLE
G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Pisos	CUMPLE
G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE

G1: EMISIÓNES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO	G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G7: EQUIPO DE CARRETERA	G10: ESTADO DE PRESENTACION	G13: DISPOSITIVOS DE COBRO
G2: CARROCERIA	G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G8: LLANTAS	G11: SISTEMA DE DIRECCION	
G3: SISTEMA DE SUSPENSION	G6: SISTEMA ELECTRICO	G9: RINES	G12: CHASIS	

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.30	
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,34	5,39
Eje 2	5,47	5,48



NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.