



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 08/11/2025

Hora inicial: 12:58:00

Hora final: 12:59:00

Duración revisión: 00 horas 1 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: MARTIN ALONSO MOLINA SEGURO
Placa: LJZ858 N.Int: 126
Ruta: ESPECIALES Capacidad: 5
Kilometraje: 92382 Nro.Factura: 137738
Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/LUIS SAA

Propietario: MARTIN ALONSO MOLINA SEGURO
Cédula Conductor: 71052404

Tipo: Camioneta
Modelo: 2023
Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2025
Marca: RENAULT
Elaborado por Inspe/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Novedades de la Inspección (08/11/2025 - 10:50:00):				
GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	2	A

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:9-Delantera Derecha:9-Trasera Izquierda Interior:9-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:0-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:7

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

Fernando Q.
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNOCOMÉCANICA

Fecha de impresión
08/11/2025
13:00:00

Sede Ppal Cl 53 No.72-07 PBX:2306111
E-mail:tecnico.colores@tecnicentroloscolores.com
Medellín - Colombia

Page 1/1

V03.40j
Fecha: 08/11/2025 Hora: 10:46:58
Fecha impr.: 08/11/2025 Hora impr.: 10:48:49

Nº serie **Nº 37558**
Nº homologación :
Fecha calibración :

Nombre	: TRANSUPERIOR
Dirección	: TECNICENTRO LOS COLORES
Población	: MEDELLIN
Provincia	: ANTIOQUIA
DNI-NIF	:
Teléfono	: 2306111
Matrícula	: LJJZ858
Marca	: RENAULT
Modelo	: ALASKA
Kilometraje	: 92382
Chasis	:
Inspectores	: LUIS SAA

Límites

A. PASO
FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: +4,0 m/km



Desviación: +2,4 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 69 %
P.izq.: 686 kg

Dif.: 2 %

Efic.der.: 67 %
P.der.: 626 kg

Efic.izq.: 61 %
P.izq.: 505 kg

Dif.: 3 %

Efic.der.: 58 %
P.der.: 477 kg

Calle 53 con Carrera 72 (Esquina) - TELÉFONO: 604 230 6111 - Medellín - Colombia
ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 7AM A 1PM
¡SOLO A SU VEHICULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED

FRENOS

Total F.S.: 12318 N
Efic.: 55 %

Total peso: 2294 kg

Total F.M.: 5119 N
Efic.: 23 %



F.Izq.: 3705 N F.Der.: 3492 N
Dif.: 6 %
Dif.Máx.: 8 %
D.M.I.: 774 N D.M.D.: 712 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: ---- N
Peso: 1312 kg Efic.: 56 %
R.R.I.: 88 N R.R.D.: 186 N

F.Izq.: 2583 N F.Der.: 2536 N
Dif.: 2 %
Dif.Máx.: 20 %
D.M.I.: 657 N D.M.D.: 528 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: ---- N
Peso: ----- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 122 N R.R.D.: 130 N

F.Izq.: 2577 N F.Der.: 2543 N
Dif.: 1 %
Dif.Máx.: 14 %
D.M.I.: 714 N D.M.D.: 611 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: ---- N
Peso: 982 kg Efic.: 53 %
R.R.I.: 78 N R.R.D.: 101 N