

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002714-2512

CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA



FECHA

Fecha de prueba
2025-12-06

Nombre o razón social

HECTOR CHAVERRA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 70135317

Dirección:

CORREGIMIENTO HATILLO

Telefono:

3003849145

Ciudad:

BARBOSA

Departamento:

ANTIOQUIA

Placa:

SNY418

Marca:

CHEVROLET

Línea:

FRR

Clase:

BUS

Modelo:

2016

Cilindrada:

5193

Kilometraje:

269744

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

Combustible:

Color:

1002B024606

DIESEL

BLANCO VERDE

Empresa:

Conductor:

JHON DAIRO BEDOYA BUSTAMANTE



| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Frenos | | | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|----------------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------------|-------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | Fuerza | Peso | Unidad | | | | | | |
| 54,5 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 9561 | N | Eje 1 Derecho | 10551 | N | 9,4 | 30 | % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 14906 | N | Eje 2 Derecho | 14964 | N | 0,4 | 30 | % |

| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Desviación Lateral | | | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|--------------------|-------|-------|--------|------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | | | | | | |
| | | | Eje 4 | Eje 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Inspección Sensorial

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Andaje sillas | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Perños | CUMPLE | G1 Terminales Batería | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Andaje de batería | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Triangulos | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Banderola | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | G1 Llantoneria y Pintura | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | G1 Tapiceria | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Cojineria | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Bolíquin | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G1 Pueras | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Pasos | CUMPLE |
| G1 Stop | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | NO APLICA |
| G1 Reversa | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | G1 Promedio de Tiempo | NO APLICA |

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | | |
|----------------------------|---------|------|------|
| Rueda De Repuesto | 4 10 | | |
| Izquierda | Derecha | | |
| Eje 1 | 3,14 | 3,41 | |
| R1 | R2 | R2 | R1 |
| Eje 2 | 7,54 | 7,54 | 6,57 |

ING. CÉSAR ATENCIA TRESPALACIOS
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.