

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00002717-2512

CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				CENTRO DEVERIFICACIÓN AUTOMOTOR	
Fecha de revisión:	Nombre o razón social:	MAICOL STEVEN MARIN		Documento de identidad:	CC. (X) NIT. () CE. ()	Nº. 1601142073	
2025-12-07		Teléfono:	3224131273	Ciudad:	ALEJANDRIA	Departamento:	ANTIOQUIA
DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:	
EQX704	FOTON	BJ2037Y3MOV	CAMIONETA	2019	2778	195068	
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:		
PÚBLICO	10030848881	DIESEL	BLANCO		MAICOL STEVEN MARIN ALVAREZ		



Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)			Minimo	Unidad
	72		72	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	65	%
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso
51,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	3231	7259	N	Eje 1 Derecho	2428

Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	Frenos	Unidad
16,1°	18	%							24,9°	30 %

Eje 1	2	Eje 2	-1,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje6 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje6 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA	G1 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA	G1 Eje1 Llanta y Pintura	CUMPLE	G1 Eje1 Llanta y Pintura	CUMPLE	G1 Eje1 Llanta y Pintura	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Llanta y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Llanta y Pintura	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Llanta y Pintura	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Llanta Interna	CUMPLE	G1 Eje5 Llanta y Pintura	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						


G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.32
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,15	3,56
Eje 2	5,25	5,38


ING. CÉSAR ATENCIA TRESPALACIOS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00002717-2512
CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6283583
BARBOSA

AUTOMÁS

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2025-12-07	Nombre o razón social: MAICOL STEVEN MARIN	DATOS DEL VEHICULO				DOCUMENTACION ALTAZADA			
Dirección: VRD EL POPO	Teléfono: 3224131273	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CR. ()	Nº. 1801142873	Colabor:	ALIJDANDRIA	Departamento:	ANTIOQUIA		
Placa: E0X784	Marca: FOTON	Llave: 8U289TY3M0V	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindrada: 2776	Edad: 195085			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030648981	Combustible: DISEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:	MAICOL STEVEN MARIN ALVAREZ			



Delantera Izquierda	Valor 72	Delantera Derecha	Valor 72	Suspensión (Si aplica)			Trasera Derecha	Valor 65	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------------	--	--	-----------------	-------------	--------------	-------------

Eficacia Total			Frenos			Desviación Lateral			Inspección Sensorial		
51,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
			Eje 2 Izquierdo	3231	7259	N	Eje 2 Derecho	2428	6082	N	24,9°
			Eje 3 Izquierdo	3102	4983	N	Eje 3 Derecho	2857	4042	N	7,9
16,1°	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

Eje 1	2	Eje 2	-1,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaja de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Balastas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.32	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4.15	3.56
Eje 2	5.25	5.38

CA

ING. CÉSAR ATENCIA TRESPALACIOS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.