

## FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA



CDA EL PENOL  
NIT: 9013262076  
VIA PENOL MARINILLA KM 0.300  
Tel - 3222485  
EL PENOL - Antioquia  
cdaelpenol@gmail.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-12-10 15:26:39	Nombre o Razón social MARIA EUGENIA MARTINEZ HENAO	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 21787622		
Dirección CRA 22 # 29A-37		Teléfono fijo o Número de Celular 3128700185	Ciudad GUATAPE	Departamento Antioquia
Correo Electrónico notiene@notiene.com				

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa LKL107	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2024	Número de licencia de tránsito 10028769064	Fecha de matrícula 2023-03-29	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD40XRM564751
No de motor A460D049923	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1333	Kilometraje 96400	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 154	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2026-03-28	Conversión GNV SI( ) NO( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (Si) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	6.70			2.5	klux	SI
		Inclinación	2.60			0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	6.50			2.5	klux	SI
		Inclinación	1.50			0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	10.5				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	7.70				klux	SI
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	4.20				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	4.20				klux	SI
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 39.8			Máxima 225	Unidad klux	

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	71.7	Derecha	73.7	Izquierda	81.5	Derecha	87.3	40	%

## 6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	3208	4130	N	Eje 1	2757	3953	N	14.1	20	30	%
Eje 2	2001	2708	N	Eje 2	2070	2551	N	3.32	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total				Valor		Mínimo		Unidad			
				75.2		50		%			

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)								
Eficacia	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
31.0	18	%	Sumatoria Izquierdo	2070	6838 N	Sumatoria Derecho	2070	6504 N



# 7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad m/Km
-1.06	-1.62					

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

## D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

## D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2.65	2.55				
DERECHA	3.45	2.14				4.55

## E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES: Valor sonometría: 56.6 dB

## PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	32.7	34.2				
DERECHA	32.3	33.6				33.2

## G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA





# FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

## A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. FECHA

### 2. DATOS DEL PROPIETARIO

Fecha de prueba 2025-12-10 15:26:39	Nombre o Razón social MARIA EUGENIA MARTINEZ HENAO
Dirección CRA 22 # 29A-37	Teléfono fijo o Número de Celular 3128700185
Correo Electrónico notiene@notiene.com	

### 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa LKL107	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMPE
Modelo 2024	Número de licencia de tránsito 10028769064	Fecha de matrícula 2023-03-29	Color BLANCO GLACIAL (V)
No de motor A460D049923	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1333	Kilometraje 96400
Potencia (si aplica) 154	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SO. 2026-03-28	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

### 4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradora)

			Valor 1	Valor 2	
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	6.70		
		Inclinación	2.60		
	Izquierda(s)	Intensidad	6.50		
		Inclinación	1.50		
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	10.5		
	Izquierda(s)	Intensidad	7.70		
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	4.20		
	Izquierda(s)	Intensidad	4.20		
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 39.8		

### 5. SUSPENSIÓN (adherencia)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor
Izquierda	71.7	Derecha	73.7	Izquierda	81.5

### 6. FRENOS