



Ficha Nro.88952

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**CDA AUTOFULL COLOMBIA**  
**Inspección**

Fecha de revisión: 13/12/2025    Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
Hora inicial: 08:26:00  
Hora final: 08:39:00  
Duración revisión: 00 horas 13 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR  
Nombre de conductor: LUIS JAIME LONDOÑO

Placa: **KTN910**  
Ruta: **OPERACION NACIONAL**  
Kilometraje: 20729

Técnicos: /JHONATHAN RIOS

N.Int: 182  
Capacidad: 9  
Nro.Factura: 1

Propietario: JOSE NICOLAS LONDOÑO AMARILES  
Cédula Conductor: 15427859

Tipo: Camioneta  
Modelo: 2024  
Licencia: C1

Lote: **SEXTA REVISION 2025**  
Marca: RENAULT  
Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
**KEVIN ALONSO ARANGO VILLA**  
**MATRICULA: AN230-171139**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|-------|-------------|--------|-----|------|
|-------|-------------|--------|-----|------|

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS(mm)**

Delantera Izquierda:-Delantera Derecha:-Trasera Izquierda Interior:-Trasera Izquierda Exterior:-Trasera Derecha Interior:-Trasera Derecha Exterior:-LLanta de Repuesto:

Firma del técnico(s) o Director: \_\_\_\_\_

----- FIN DEL REPORTE -----



Fecha de Impresión  
13/12/2025  
08:39:00

Sede Autofull: Cll 50 No.66-20 PBX:2302299  
E-mail: autofullcol@une.net.co  
Medellin - Colombia

Page 1/1

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).**

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
| Total  |             |       | 0               | 0 |

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).**

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
| Total  |             |       | 0               | 0 |

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA**

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |   |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |             |       | A               | B |
| Total  |             |       | 0               | 0 |

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

|           | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Izquierda | 4.84       | 6.82       |            |            |            | 8.06          |
| Derecha   | 4.32       | 6.55       |            |            |            |               |

**Nota:** Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.  
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

**E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).**

|   |                      |
|---|----------------------|
| APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO   | N° Consecutivo RUNT: |
| E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo) |                      |
| APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>   |                      |

**Nota: Causal de Rechazo**

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.  
b) La cantidad total de defectos tipo B sea:
- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
  - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
  - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimotor
  - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
  - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimotor
  - Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

Presiones de llantas (psi): Delantera Izquierda = 32.0 Delantera Derecha = 32.0 Trasera Izquierda = 32.0 Trasera Derecha = 32.0 Repuesto 1 = 32.0



## FORMATO DE RESULTADOS

Documento N° : 5830

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CDA AUTOFULL COLOMBIA No.2  
NIT : 901577616  
CALLE 50 No. 66-20 MEDELLIN  
MEDELLIN  
Teléfono : 6042302299  
Email : cdaautofullsas@gmail.com

## A. INFORMACION GENERAL

|                     |                                   |   |              |
|---------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| 1. FECHA            |                                   | 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO |              |
| Fecha de prueba     | Nombre o razón social             | Documento de identidad                                    |              |
| 2025/12/13 08:12:52 | JOSE NICOLAS LONDOÑO AMARALIS     | CC ( X ) NIT ( )  | N°. 71578367 |
| Dirección           | Teléfono fijo o Numero de Celular | Ciudad  | Departamento |
| SANTA ELENA         | 3178774814                        | MEDELLIN  | Antioquia    |
| Correo Electrónico  |                                   |   |              |
| nicol9070@gmail.com |                                   |   |              |

|                       |                                |                              |                         |   |                   |  |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|-------------------|--|
| 3. DATOS DEL VEHÍCULO |                                |                              |                         |   |                   |  |
| Placa                 | País                           | Servicio                     | Clase                   | Marca                                       | Línea             |  |
| KTN910                | COLOMBIA                       | PUBLICO                      | CAMIONETA               | RENAULT                                     | TRAFIC            |  |
| Modelo                | Número de licencia de tránsito | Fecha de matrícula           | Color                   | Combustible / Propulsión                    | VIN o Chasis      |  |
| 2024                  | 10032384620                    | 2024-07-31                   | BLANCO GLACIAL (V)      | DIESEL                                      | VF1FL0007RS551091 |  |
| Motor                 | Tipo motor                     | Cilindraje (cm3) (si aplica) | Kilometraje             | Número de pasajeros (sin incluir conductor) | Blindaje          |  |
| M9RZ717C119717        |                                | 1997                         | 20729                   | 8   | SI ( ) NO ( X )   |  |
| Potencia (si aplica)  | Tipo de Carrocería             | Fecha vencimiento SOAT       | Conversión GNV          | Fecha Vencimiento GNV                       |                   |  |
| 168                   | VAN                            | 2026-07-29                   | SI ( ) NO ( ) N/A ( X ) |   |                   |  |

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 582.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

| 4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras) |              |             |            |         |         |                |        |                      |
|---|--------------|-------------|------------|---------|---------|----------------|--------|----------------------|
|   |              |             | Valor 1    | Valor 2 | Valor 3 | Mínima / Rango | Unidad | Simultanea (SI) (NO) |
| Baja(s)   | Derecha(s)   | Intensidad  | 2.50       |         |         | 2.50           | klux   | SI                   |
|   |              | Inclinación | 3.00       |         |         | 0.50 - 3.50    | %      |                      |
|   | Izquierda(s) | Intensidad  | 23.7       |         |         | 2.50           | klux   | SI                   |
|   |              | Inclinación | 3.30       |         |         | 0.50 - 3.50    | %      |                      |
| Alta(s)   | Derecha(s)   | Intensidad  | 67.6       |         |         |                | klux   | SI                   |
|   | Izquierda(s) | Intensidad  | 65.1       |         |         |                | klux   | SI                   |
| Antiniebla(s) /<br>Exploradora(s)   | Derecha(s)   | Intensidad  | 6.56       |         |         |                | klux   | SI                   |
|   | Izquierda(s) | Intensidad  | 11.4       |         |         |                | klux   | SI                   |
| Sumatoria de luces simultáneamente  |              |             | Intensidad |         |         | Máxima         | Unidad |                      |
|   |              |             | 177        |         |         | 225            | klux   |                      |

