

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2025-12-10	Nombre o razón social JOSE OTONIEL BUITRAGO RODRIGUEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 79764755	
Dirección CR 20 N 71-24	Teléfono 55555555	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	servicio	Clase	Marca	Línea	
PRZ377	Colombia	Público	Camioneta	Kia	Niro	
Modelo	No. de licencia de transito		Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2026	10034860806		2025-07-10	Blanco	Gasolina - electrico	KNACR81EGT5271957
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
G4LLSS406344	OTTO	1580	30512	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



2025-12-10 PRZ377 14:56



2025-12-10 PRZ377 14:56

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 65.10	Delantera Derecha	Valor 50.60	Trasera Izquierda	Valor 74.60	Trasera Derecha	Valor 81.70	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad	
72.40	50	%	Eje 1 Izquierdo	2696.00	4395.00	N	Eje 1 Derecho	3127.00	4246.00	N	13.80	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2215.00	2996.00	N	Eje 2 Derecho	2445.00	2851.00	N	9.41	30 %
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
26.30	18	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.11	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Pisos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		


G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.66	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.95	3.89
Eje2	4.55	4.32



WILSON JESÚS ACENDRA RODRIGUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)