



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Decreto 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 07/01/2026

Hora inicial: 08:01:00

Hora final: 08:21:00

Duración revisión: 00 horas 20 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
 Nombre de conductor: LUIS FERNANDO RAMIREZ RESTREPO
 Placa: WEP599 N.Int: 143
 Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 20
 Kilometraje: 0 Nro.Factura: 140087
 Técnicos:

Propietario: WILMAR ANTONIO MONTOYA MEJIA
 Cédula Conductor: 15348600
 Tipo: Microbus
 Modelo: 2014
 Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2026
 Marca: MERCEDES BENZ
 Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
 CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
 Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Revisar	1	B
Observacion :	REVISAR FUGA LEVE POR EL MOTOR			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5.2-Delantera Derecha:5.1-Trasera Izquierda Interior:4-Trasera Izquierda Exterior:3.5-Trasera Derecha Interior:3.6-Trasera Derecha Exterior:3.4-Llanta de Repuesto:4

Observaciones generales: COLOCAR EMBLEMA DE DISPOSITIVO DE VELOCIDAD EN EL INTERIOR

Firma del técnico(s) o Director: Andrés Toro

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
 +(57) 302 988 7
 +(57) 302 988 7
 DIVISION TECNOMECHANICA

Fecha de Impresión
 07/01/2026
 08:22:00

Sede Autofull Cl 50 No 66-20 PBX:2302299
 E-mail:autofulcol@une.net.co
 Medellín - Colombia

Page 1/1