



Ficha Nro.89620

## FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

### HOJA DE NOVEDADES

### CDA AUTOFULL COLOMBIA

#### Inspección

Fecha de revisión: 08/01/2026

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 09:31:00

Hora final: 10:28:00

Duración revisión:00 horas 57 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: JUAN ANDRES BARRERA HENAO

Placa: GDW361

Ruta: OPERACION NACIONAL

Kilometraje: 999999

Técnicos: /SANTIAGO RENDON

N.Int: 349

Capacidad: 5

Nro.Factura: 40054

Propietario: CLAUDIA PATRICIA RENDON GRISALES

Cédula Conductor: 11955540

Tipo: Camioneta

Modelo: 2019

Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2026

Marca: TOYOTA

Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

## APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



### GRUPOS EVALUADOS

#### Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:-Delantera Derecha:-Trasera Izquierda Interior:-Trasera Izquierda Exterior:-Trasera Derecha Interior:-Trasera Derecha

Exterior:-LLanta de Repuesto:

Firma del técnico(s) o Director: \_\_\_\_\_

----- FIN DEL REPORTE -----

## APROBADO

