

REVISION PREVENTIVA VEHICULOS

VEHICULO SEGURO

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------|------------------|----------------------------|
| CLASE | BUS / BUSETA / MICROBUS | COMBUSTIBLE | DSL | No. SOLICITUD | 47.167 |
| MARCA | RENAULT | SERVICIO | Público | SOLICITANTE | COOTRAESCAL |
| TIPO | TRAFIC 1.6L TECHO ALTO MT 1600CC | AÑO MODELO | 2.017 | CIUDAD | PEREIRA |
| No. PUERTAS | 0 | KILOMETRAJE | 999999 | INSPECTOR | ARLES MOISESSEGURA SALAZAR |
| NACIONALIDAD | FRA | No. DE CHASIS | **** | CODIGO FASECOLDA | 08003011 |
| TIPO DE CAJA | MT | No. DE MOTOR | **** | VR. FASECOLDA | 92600000 |
| CILINDRAJE | 1.598 | FECHA INSPECCION | 16/01/2026 | PLACA | WMR164 |
| PROPIETARIO | Johana Arias | | | | |

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO AVALUO COMERCIAL

CARROCERIA EXTERIOR

| | |
|------------------------------|--------|
| Panorámico delantero | CUMPLE |
| Panorámico superior | CUMPLE |
| Farola derecha | CUMPLE |
| Farola izquierda | CUMPLE |
| Espejo derecho | CUMPLE |
| Espejo izquierdo | CUMPLE |
| Vidrios laterales derechos | CUMPLE |
| Vidrios laterales izquierdos | CUMPLE |
| Panorámico trasero | CUMPLE |
| Stop Derecho | CUMPLE |
| Stop Izquierdo | CUMPLE |
| Imagen corporativa | CUMPLE |

DOCUMENTOS

| | |
|-------------------------------|--------|
| Póliza RCE Vigente | CUMPLE |
| Póliza RCC Vigente | CUMPLE |
| Calcomanía de tarifas Vigente | CUMPLE |
| Poliza todo riesgo vigente | CUMPLE |

EFICACIA FRENADO EMERGENCIA

| | |
|---------------|-----------|
| EJE DELANTERO | NO APLICA |
| EJE TRASERO 1 | 60% |
| EJE TRASERO 2 | NO APLICA |
| EJE TRASERO 3 | NO APLICA |

EFICACIA FRENADO SERVICIO

| | |
|---------------|-----------|
| EJE DELANTERO | 60% |
| EJE TRASERO 1 | 70% |
| EJE TRASERO 2 | NO APLICA |
| EJE TRASERO 3 | NO APLICA |

EQUIPO CARRETERA

| | |
|----------------------------|--------|
| Botiquin | CUMPLE |
| Alicate | CUMPLE |
| Destornillador de estrella | CUMPLE |
| Llaves fijas | CUMPLE |
| Llaves de expansión | CUMPLE |
| Gato | CUMPLE |
| Cruceta | CUMPLE |
| Triángulos | CUMPLE |
| Tacos | CUMPLE |
| Linterna | CUMPLE |

OBSERVACION:

ESTADO DE LLANTAS

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Llanta delantera derecha | 75% |
| Llanta delantera izquierda | 75% |
| Llanta trasera der. exterior | 80% |
| Llanta trasera izq. exterior | 80% |
| Llanta de repuesto | 75% |
| Llanta trasera der. Interior | NO APLICA |
| Llanta trasera izq. Interior | NO APLICA |
| Llanta trasera der. exterior eje 3 | NO APLICA |
| Llanta trasera der. exterior eje 3 | NO APLICA |
| Llanta trasera der. Interior eje 3 | NO APLICA |
| Llanta trasera izq. Interior eje 3 | NO APLICA |

INFORMATIVOS

| | |
|--------------|--------|
| SOAT Vigente | CUMPLE |
| RTM Vigente | CUMPLE |

LUCES

| | |
|--------------------------|-----------|
| Altas | CUMPLE |
| Bajas | CUMPLE |
| Cocuyos | CUMPLE |
| Exploradoras | CUMPLE |
| Direccionales delanteras | CUMPLE |
| Direccionales traseras | CUMPLE |
| Estacionamiento | CUMPLE |
| Luz freno | CUMPLE |
| Luz reverso | CUMPLE |
| Luz placa | CUMPLE |
| Luz cabina | CUMPLE |
| Luz pasillo | NO APLICA |
| Luz pasillo superior | NO APLICA |

NIVELES DE FLUIDOS

| | |
|------------------------|-----------|
| Nivel de aceite motor | CUMPLE |
| Refrigerante motor | CUMPLE |
| Líquido de frenos | CUMPLE |
| Dirección hidráulica | CUMPLE |
| Lavaparabrisas | CUMPLE |
| Nivel Caja Velocidades | CUMPLE |
| Fuga Diferencial | CUMPLE |
| Nivel Retardador | NO APLICA |

SEGURIDAD ACTIVA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Amortiguador delantero derecho | CUMPLE |
| Amortiguador delantero izquierdo | CUMPLE |
| Amortiguador trasero derecho | CUMPLE |
| Amortiguador trasero izquierdo | CUMPLE |
| Ejes delanteros | CUMPLE |
| Ejes traseros | CUMPLE |
| Cardan | CUMPLE |
| Columna de dirección | CUMPLE |
| Muelles traseros | NO APLICA |
| Bandas de Freno | CUMPLE |
| Discos de Freno | CUMPLE |
| Campanas | CUMPLE |
| Pastillas de Freno | CUMPLE |
| Muelles Delanteros | NO APLICA |
| Bombonas de aire 1er eje | NO APLICA |
| Bombonas de aire 2er eje | NO APLICA |
| Bombonas de aire 3er eje | NO APLICA |

SEGURIDAD OPERACIONAL

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Aire acondicionado | CUMPLE |
| Calefacción | CUMPLE |
| Espejos eléctricos | CUMPLE |
| Master de corriente | NO APLICA |
| Pito | CUMPLE |
| Bornes de batería | CUMPLE |
| Desempañador | CUMPLE |
| Limpiabrisas delantero | CUMPLE |
| Limpiabrisas trasero | CUMPLE |
| Asiento ajustable conductor | CUMPLE |
| Timón ajustable | CUMPLE |

SEGURIDAD PASIVA

| | |
|---------------------------------|--------|
| Cinturon de seguridad conductor | CUMPLE |
| Cinturon de seguridad pasajero | CUMPLE |
| Apoya cabezas conductor | CUMPLE |
| Apoyacabezas pasajero | CUMPLE |
| Airbag Conductor | CUMPLE |
| Airbag pasajeros | CUMPLE |



Firma Inspector:

Nombre Inspector: LUIS DIEGO GRISALES DUQUE

C.C: 1088351440

AUTOMAS COMERCIAL LTDA.

NIT: 900.230.826-8

Carrera 46 No. 134 - 55

Bogotá - Colombia