



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 26/01/2026
Hora inicial: 08:10:00
Hora final: 08:21:00
Duración revisión:00 horas 11 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: JAROL ESTIC ZAPATA PIEDRAHITA
Placa: NNN585
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 2795
Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/ANDRES TORO

Propietario: DEVIMAR
Cédula Conductor: 3391912
Tipo: Bus
Modelo: 2026
Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2026
Marca: CHEVROLET
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

Table with 5 columns: GRUPO, DESCRIPCION, ACCION, UND, TIPO

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:8-Delantera Derecha:8-Trasera Izquierda Interior:8.5-Trasera Izquierda Exterior:8.4-Trasera Derecha Interior:8.6-Trasera Derecha Exterior:8.4-LLanta de Repuesto:10

Observaciones generales: COLOCAR EMBLEMA DE SILLA PREFERENCIAL Y DE DISPOSITIVO DE VELOCIDAD EN EL INTERIOR

Firma del técnico(s) o Director: Andrés Toro

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA