

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA DEL ORIENTE AGENCIA LLANOGRANDE, NIT: 900130135-8
 Km 2 vía Llanogrande vereda Chipre, RIONEGRO (ANTIOQUIA)
 TEL: 4482301

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2026-02-02	Nombre o razón social RICHARD ORREGO	2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Dirección RIONEGRO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1036640254	Teléfono 9999999	Ciudad Rionegro
3. DATOS DEL VEHICULO		Departamento Antioquia	
Placa LKL759	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10031161503	Fecha Matrícula 2023-08-30	Marca Renault
No. Motor M9TC678C033628	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Color Blanco glacial
Linea Nuevo master minibus		Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YF62005PJ442247
Número de Sillas 16		Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Valor	Máximo	Unidad	Baja Derecha	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape	-	dBa	Baja Derecha	18.00	2.5	klux/1m	1.27	0.5 - 3.5	%	137.00	225	klux/1m
			Baja Izquierda	17.10	2.5	klux/1m	1.58	0.5 - 3.5	%			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	84.40	Delantera Derecha	Valor	86.70	Trasera Izquierda	Valor	84.50	Trasera Derecha	Valor	86.70	Mínimo	Unidad
												40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
59.20	50	%	Eje 1 izquierdo	3811.00	7010.00	N	Eje 1 Derecho	3909.00	6694.00	N	2.51	30	%
			Eje 2 izquierdo	3412.00	5285.00	N	Eje 2 Derecho	3291.00	5391.00	N	3.55	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
24.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-0.31	0.26				10	m/km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nitroso NO
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
		Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Valor	Norma
		Unid	Unid	Unid	Unid		Unidad
		%	%	%	%		%