

FORMATO DE PREVENTIVA No. 213900



900094539-5  
Carrera 14 B n 119-95  
Bogotá

**A. INFORMACION GENERAL**

1. FECHA 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2026-03-09	Nombre o Razon Social EDISSON ARGUELLO	Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa WDX196	Pais COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Pais Colombia	Clase MICROBUS	Marca VOLKSWAGEN	Linea CRAFTER 50
Modelo 2014	Vencimiento SOAT 2026-08-18	Vencimiento RTM 2026-08-13	Kilometraje 362449	Combustible DIESEL	Empresa SUPERVANS	

7.Suspension

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Minimo	>=40	Unidad	%
---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------	--------	------	--------	---

8.Frenos

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
0	>=50	%	0	0	N	0	0	N	0	<= 30	%
			Eje 1 Izquierdo			Eje 1 Derecho					
			Eje 2 Izquierdo			Eje 2 Derecho			0	<= 30	%
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho				<=	%
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho				<=	%
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho				<=	%

9.Desviacion Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	--------	------

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto
--------	-------------	-------	-----------------

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro Inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

**E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA**

Resultado: <b>APROBADO</b>	No Consecutivo : 213900
----------------------------	-------------------------

**NOMBRE DEL INSPECTOR: JUAN CAMILO PLAZAS RODRIGUEZ**

**F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE SEPTIEMBRE 2026. FUGA DE ACEITE SIN GOTEO EN CAJA DE DIRECCION.**



*[Handwritten Signature]*  
Firma Responsable Tecnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. **CONDICIONES DEL SERVICIO:** Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.