

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 26/03/2026  
Hora inicial: 08:21:00  
Hora final: 08:38:00  
Duración revisión:00 horas 17 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR  
Nombre de conductor: JAROL ESTIC ZAPATA PIEDRAHITA  
Placa: NNN585  
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES  
Kilometraje: 2795  
Técnicos: JOSEPH CORRALES

Propietario: BANCO DE OCCIDENTE  
Cédula Conductor: 3391912  
Tipo: Bus  
Modelo: 2026  
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2026  
Marca: CHEVROLET  
Elaborado por: Inspec./Rev1./Rev2.

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehiculo, la de otros vehiculos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:8.19-Delantara Derecha:8.17-Trasera Izquierda Interior:8.42-Trasera Izquierda Exterior:7.98-Trasera Derecha Interior:7.88-Trasera Derecha Exterior:8.07-LLanta de Repuesto:11.84

Licencia de Conduccion próximo a vencerse en:12/04/2026

Firma del técnico(s) o Director:

*Joseph Corrales Arango*

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT. 890.302.988-7  
DIVISION TECNICOMECAÁNICA