



Ficha Nro.41733

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transportes

Fecha de revisión: 08/04/2022
Hora inicial: 08:54:00
Hora final: 09:05:00
Duración revisión: 00 horas 11 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: WALTER ENRIQUE CHALARCA ZULUAGA
Placa: WDX196
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 120223
Técnicos: /SEBASTIAN RAMIREZ/LUIS PALACIO

N.Int: 1
Capacidad: 20
Nro.Factura: 100481

Propietario: MARIA JOSE SALINAS HINCAPIE
Cédula Conductor: 71594928


Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2022
Marca: VOLKSWAGEN
Elaborado por: Inspe./Revt./Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION


Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA: AN230-127153



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS


Delantera Izquierda: 6.3 - Delantera Derecha: 9.6 - Trasera Izquierda Interior: 7.5 - Trasera Izquierda Exterior: 7.4 - Trasera Derecha Interior: 7.4 - Trasera

Derecha Exterior: 8 - Llanta de Repuesto: 2.8

Observaciones generales: -COLOCAR SALPICADERAS TRASERAS
-COLOCAR CINTURONES TRASEROS

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----


TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890 302 988-7
DIVISION TECNOMECHANICA

Fecha de Impresión
08/04/2022
09:05:00

Sede Ppal: Cll 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No.66-20 PBX:2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellín - Colombia

Page 1/1