



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD HOJA DE NOVEDADES TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Fecha de revisión: 15/02/2022
Hora inicial: 10:59:00
Hora final: 11:10:00
Duración revisión: 00 horas 11 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: GUSTAVO ALONSO GOMEZ
Placa: GTY427 N.Int: 1012
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 41
Kilometraje: 57576
Técnicos: JAIME NARANJO

Propietario: INVERSIONES GACOV S.A.S
Cédula Conductor: 71771752
Tipo: Bus
Modelo: 2021
Licencia: C3


Lote: PRIMERA REVISION 2022
Marca: HINO
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESCASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA: AN230-127153



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:8.59-Delantera Derecha:8.92-Trasera Izquierda Interior:9.41-Trasera Izquierda Exterior:9.13-Trasera Derecha Interior:9-Trasera Derecha Exterior:9.55-Llanta de Repuesto:13.12

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECHANICA