

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 20/04/2022      Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
Hora inicial: 09:27:00  
Hora final: 09:40:00  
Duración revisión:00 horas 13 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR  
Nombre de conductor: LISNALIS DEL CARMEN GARCIA

Placa: TDY708  
Ruta: ESPECIALES  
Kilometraje: 281385

N.Int: 59  
Capacidad: 16  
Nro.Factura: 100849

Técnicos: /JAIME NARANJO/JUAN CARLOS HERNANDEZ

Propletario: LISNALIS DEL CARMEN GARCIA  
Cédula Conductor: 43582928

Tipo: Microbus  
Modelo: 2012  
Licencia: C1


Lote: SEGUNDA REVISION 2022  
Marca: NISSAN  
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.  
Ingeniero Mecánico  
**JUAN DAVID PEREZ TOBON**  
**MATRICULA:AN230 - 157493**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Novedades de la Inspección (19/04/2022 - 09:10:00):**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de Liquido de Frenos	Corregido	2	A
Observacion :	FUGA POR RUEDAS TRASERAS.			
PRUEBAS MECANIZADAS	Resultado Frenos (Desequilibrio y Eficacia de Frenado)	Corregido	2	A
Observacion :	FALTA DE EFICACIA Y FUERZA DE FRENADO.			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS**

Delantera Izquierda:9.17-Delantera Derecha:8.5-Trasera Izquierda Interior:2.71-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:2.54-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3.35

Firma del técnico(s) o Director: \_\_\_\_\_

*Joseph Corrales Gungue*  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
NIT 890.302.988-7

----- FIN DEL REPORTE -----

DIVISION TECNICO MECANICA