



CDA MI CARRERA EXPRESS
NIT: 900755392
AV 6 N 44 - 16
Tel - 3114644887
BOGOTA - Distrito Capital
micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2022-04-12 08:13:16	Nombre o Razón social TRANSPORTE PUBLICO	Documento de identidad CC() NIT(X) No. 808002390	
Dirección CR 89A N 53 A 33	Teléfono fijo o Número de Celular 2098222	Ciudad BOGOTA	Departamento Distrito Capital
Correo Electrónico			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa TAQ473	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUSETA	Marca HINO	Línea XZU710L-HKFRP1
Modelo 2013	Número de licencia de tránsito 10014751235	Fecha de matrícula 2013-02-04	Color VERDE BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis 9F3UCP0H8D3100339
No de motor N04CUV13122	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 4009	Kilometraje NO FUNCIONAL	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 0	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 148	Tipo de Carrocería SIN CARROCERIA	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV SI() NO() N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	TYRE GAUGE	TIC-025	DIGITAL TREAD			
PIE DE REY	STARRETT	17010143/15020638	799A-12/300			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH2032	MULTIPRUEBAS DH MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	JUAN SEBASTIAN BARRAGAN DUQUE
VISUAL	JUAN SEBASTIAN BARRAGAN DUQUE

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EMILSON MOSQUERA MORENO
 Director técnico

Fin del informe