

Mantenimiento Preventivo

Ficha No. 5308

SEDE EXPOSICIONES: Cra 52 No. 35-66 SEDE DE SAN JUAN: Calle 44 No. 69-63 LINEA UNICA 4447190 MEDELLIN-COLOMBIA

PROPIETARIO:	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERTRANS	FECHA REVISION:	22/08/2022	HORA:	12:28 P.M.	FOTO
NIT/CEDULA:	811009708-9	EMPRESA DE TRANSPORTE:	SERTRANS	FLOTA PROPIA:	ALIADO: X	
CONDUCTOR:	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERTRANS	FECHA TECNOMECHANICA:	07/12/2022	FECHA SOAT:	06/12/2022	
DIRECCION:	CR 79 N° 44 46			KILOMETRAJE:	123,922	
TELEFONO:	448 4330					
CELULAR:	0					
SISTEMA	GRUPO	OBSERVACIONES			APDO	PDTE
CABINA EXTERIOR	Espejos				APDO	
	Luces y direccionales				APDO	
	Manijas				APDO	
	Plumillas				APDO	
CABINA INTERIOR	Bocina (pito) y mandos				APDO	
	Cinturones				APDO	
	Espejos				APDO	
	Salidas de emergencias				APDO	
EQUIPO DE CARRETERA	Banderillas				APDO	
	Botiquín primeros auxilios				APDO	
	Extintor				APDO	
	Gato hidráulico, repuesto, llave pernos				APDO	
FLUIDOS (ESTADO Y NIVELES)	Aceite hidráulico				APDO	
	Aceite motor				APDO	
	Agua batería				APDO	
	Agua parabrisas				APDO	
FRENOS (ESTADO, TENSION)	Filtro aire y combustible				APDO	
	Líquido frenos y clutch				APDO	
	Líquido refrigerante				APDO	
	Engrasar tensionar				APDO	
LLANTAS	Estado bandas (% vida útil)		BUENO		APDO	
	Estado campanas				APDO	
	Estado discos				APDO	
	Estado guayas				APDO	
SISTEMA DE SUSPENSION	Estado pastas (% vida útil)		BUENO		APDO	
	Estado				APDO	
	Rotación				APDO	
	Amortiguadores				APDO	
Bielas principales / auxiliares				APDO		
Bieletas				APDO		
Buje tijera superior / inferior				APDO		
Cardán y crucetas				APDO		
Esfera superior				APDO		
Esfera superior / inferior				APDO		
Estado de brazos de dirección				APDO		
Estado mangueras y tuberías				APDO		
Estanqueidad en cajas y diferencial				APDO		
Estanqueidad en motor				APDO		
Holquera bases y bujes				APDO		
Mando dirección				APDO		
Mogollas				APDO		
Muelles barras sensoras				APDO		
Terminales de dirección				APDO		

OBSERVACIONES: VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES.

PASTAS: 30%

BANDAS: 50%



NIT. 901.105.666-5

PRIMERA REVISION	SEGUNDA REVISION	TIPOS DE ESTADO
APROBADO		<p>A: APROBADO: Vehículo en condiciones mecánicas de operar</p> <p>B: PENDIENTE: Vehículo con baja confiabilidad de operación, la falla existente no implica directamente causal de accidentes. Puede operar y la falla debe de ser vigilada y corregida lo antes posible.</p> <p>C: NO APROBADA: El vehículo presenta fallas que pueden implicar accidentes o daños en la integridad física de las personas al interior y exterior de los vehículos, no se garantiza su seguridad</p>
MECANICO DANIEL OSORIO	INGENIERA 	ELABORÓ KAREN PABON
REVISÓ 	PLACA: GDX-478	

DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 315.

Como mínimo el mantenimiento bimensual, llevando una ficha de mantenimiento donde consignará el registro de las intervenciones y reparaciones realizadas, indicando día, mes y año, centro especializado e ingeniero mecánico que lo realizó y el detalle de las actividades adelantadas durante la labor. En la ficha de mantenimiento además, se relacionarán las intervenciones correctivas realizadas indicando día, mes y año, centro especializado y técnico que realizó el mantenimiento, detalle de las actividades adelantadas durante la labor de mantenimiento correctivo y la aprobación de la empresa.

ESTADO PENDIENTE: Luego de la revisión hay un plazo de 10 días para realizar las modificaciones y cambiar a estado aprobado sin costo, después de 10 días debe cancelar nuevamente la revisión.