

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-12-19	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa LTL376	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10027766155	Fecha Matrícula 2023-06-01	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD207PM449959	
No. Motor J759Q164977	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 626	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2022-12-19 LTL376 16:22



2022-12-19 LTL376 16:22

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 86.80	Delantera Derecha	Valor 86.10	Trasera Izquierda	Valor 79.60	Trasera Derecha	Valor 76.20	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
72.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2922.00	4080.00	N	Eje 1 Derecho	2623.00	3628.00	N	10.20	30 %
			Eje 2 izquierdo	2328.00	2921.00	N	Eje 2 Derecho	1826.00	2712.00	N	21.60*	30 %
11.60*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.56
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.16	4.48
Eje2	3.78	5.43

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)