

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
Exposiciones NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL : 2620681

FECHA

Fecha de prueba 2023-02-16	Nombre o razón social CARLOS MARIO GONZALEZ OSORIO	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Dirección CLL 61 # 45-30	Teléfono 2222222		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71696433	
Ciudad Medellin		Departamento Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO

Placa WLY857	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster dynamique	
Modelo 2018	No. de licencia de transito 10022774245	Fecha Matrícula 2017-05-30	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3JM759454	
No. Motor E410C074960	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 118761	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 67.00	Delantera Derecha	Valor 65.40	Trasera Izquierda	Valor 58.40	Trasera Derecha	Valor 83.50	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
60.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2981.00	4279.00	N	Eje 1 Derecho	2627.00	4154.00	N	11.90	30
			Eje 2 izquierdo	1758.00	3380.00	N	Eje 2 Derecho	1762.00	3193.00	N	0.23	30
25.90	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.22	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Ancilaje de Batería	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE

Pernos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.00	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.54	3.45
Eje2	3.10	3.28

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)