

FORMATO DE RESULTADOS

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.

Documento N° : 30083



EURO CDA S.A.S
NIT: 901105666
CALLE 44 69-63
MEDELLIN
Teléfono: 3222268
Email: directortecnico@eurocda.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba
2023/02/19 10:07:19

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social

JORGE GIOVANNY GONZALEZ LOPEZ

Documento de Identidad

CC (X) NIT ()

N°. 71229667

Dirección

CR 90 44 41 APT 502 LA AMERICA

Teléfono fijo o Numero de Celular

3107152240

Ciudad

MEDELLIN

Departamento

Antioquia

Correo Electrónico

notiene@euro.com

APROBADO

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa JYW668	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMIONETA	Marca VOLKSWAGEN	Línea AMAROK TRENDLINE
Modelo 2021	Número de licencia de tránsito 10023413898	Fecha de matrícula 2021-07-16	Color BLANCO CANDY	Combustible / Propulsión DIESEL	VIN o Chasis WV1ZZZ2HZMA022138
No de motor CNF122510	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica) 1968	Kilometraje 8461	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 140	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT 2023-04-13	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	38.8			2.50	klux	SI
		Inclinación	2.50			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	36.8			2.50	klux	SI
		Inclinación	1.70			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	35.0				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	35.2				klux	SI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	6.94				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	7.31				klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			160			225	klux	

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 6254.F.A.S: VTEQ (Seriales: Frenos = 17031127, Alineación: 07604007, Suspensión: 23802107). Visual: VTEQ
AXLE30000/AXLE7000.LLantas - Profundidad: SHAHE WD2202A0089, Aire: BLUE POINT TPGD150

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.34.0.0, Information Manager 1.27.0.0, InspectionWebManager 1.13.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA


Luces: ISAAC ALFONSO ROMERO.F.A.S: CESAR AUGUSTO AGUIRRE LOPEZ.Fotos: CESAR AUGUSTO AGUIRRE LOPEZ.Visual: CESAR AUGUSTO AGUIRRE LOPEZ.Labrado: CESAR AUGUSTO AGUIRRE LOPEZ.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANGIE VIVIANA RAMOS RAMIREZ

Fin del Informe


euroCDA
NIT. 901.105.666-5


APROBADO

Bogotá Cel: 311 321 74 50