

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



EURO CDA S.A.S
NIT: 901105666
CALLE 44 69-63
MEDELLIN
Teléfono: 3222268
Email: directortecnico@eurocda.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023/02/14 16:39:22	Nombre o razón social YULY TATIANA CORREA RESTREPO	Documento de identidad CC (X) N° 1026145131
Dirección CR 34AA 125 96 BELENCITO	Teléfono fijo o Numero de Celular 1451413114149914 3218610866	Ciudad Medellin
Correo Electrónico walteralexanderbedoyar@icloud.com	Departamento Antioquia	

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa SNX623	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER DYNAMIQUE
Modelo 2015	Número de licencia de tránsito 1002383749	Fecha de matrícula 2015-04-20	Color BLANCO ARTICA	Combustible / Propulsión GASOLINA - GNV	VIN o Chasis 9FBHSRAJNFM716323
No de motor A400C083647	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica) 1998	Kilometraje 134164	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 135	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2023-04-19	Conversión GNV SI (X) NO () N/A ()	Fecha Vencimiento GNV 2024-02-08	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	20.7			2.50	klux	SI
		Inclinación	1.10			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	13.4			2.50	klux	SI
		Inclinación	1.60			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	70.6				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	32.8				klux	SI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	1.75				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	0.00				klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 139		Máxima 225	Unidad klux		

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

Fotografía 1



2023-02-14, SNX623 17:32

Fotografía 2



2023-02-14, SNX623 17:17

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 6254.F.A.S: VTEQ (Seriales: Frenos = 17031127, Alineación: 07604007, Suspensión: 23802107) Visual: VTEQ
AXLE30000/AXLE7000.LLantas - Profundidad: SHAHE WD2202A0089, Aire: BLUE POINT TPGD150

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.34.0.0, Information Manager 1.27.0.0, InspectionWebManager 1.13.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: ISAAC ALFONSO ROMERO.F.A.S: ANDRES FELIPE MIRANDA URAN.Fotos: ISAAC ALFONSO ROMERO; ANDRES FELIPE MIRANDA URAN.Visual:
ANDRES FELIPE MIRANDA URAN.Labrado: ANDRES FELIPE MIRANDA URAN.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CD

CARLOS ANDRES ZAPATA MARTINEZ

Fin del Informe

APROBADO

euroCDA
NIT 901.105.666-5

euroCDA Horario de Atención
Lunes a Viernes 6:00 a.m. - 7:00 p.m.
Sábados 6:00 a.m. - 4:00 p.m.
Domingos y festivos 8:00 a.m. - 2:00 p.m.