


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2023-03-04	Nombre o razón social JORGE OMAR ORTIZ
Dirección CRA 16B #32-50 BUENOS AIRES	Datos del propietario o tenedor del vehículo
	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98514872
	Teléfono 1000000
	Ciudad Medellín
	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa WPM025	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster dynamique
Modelo 2017	No. de licencia de tránsito 10018832389	Fecha Matrícula 2016-08-10	Color Blanco artica	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSP5B3HM294063
No. Motor E810C021681	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 147390	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2023-03-04 WPM025 11:22



2023-03-04 WPM025 11:22

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	81.70		84.00		63.30		74.50		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
78.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	3593.00	4336.00	N	Eje 1 Derecho	3156.00	4138.00	N	12.20
			Eje 2 Izquierdo	2680.00	3252.00	N	Eje 2 Derecho	2473.00	3477.00	N	7.72
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
31.00	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.08	-0.17				10	m/km

Inspección Visual

Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Limpaparabrisas	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Lateral y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Colnería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Unterna	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Banadera	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Luces de emergencia y Martillo	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Retractivos	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE		CUMPLE	Cruce	CUMPLE
Espejos	CUMPLE		CUMPLE	Reversa	CUMPLE

Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.62
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.89	4.34
Eje2	2.78	2.12

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)