


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2023-02-13	JORGE NAHUN DIAZ	CC (X) NT () CE () No. 88224110	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CRA63A 94A-451	2222222	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
THR338	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2013	10021983711	2013-05-02	Super blanco	Diésel	8AJFR22G1D4563531	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vicios Polanzados	Blindaje
2KD-5911718	DESEL	2494	214752	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)



2023-02-13 THR338 15:18



2023-02-13 THR338 15:16

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	68.00		60.20		72.10		77.30		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	2753.00	5911.00	N	Eje 1 Derecho	2359.00	5348.00	14.30	30 %
			Eje 2 Izquierdo	3141.00	4589.00	N	Eje 2 Derecho	3105.00	4426.00	1.15	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
19.20	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
0.06	-0.08				±		

Inspección Visual						
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Piñón	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicera	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrvisores	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	


Pernos	CUMPLE	Banderaola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.92
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.76	4.99
Eje2	5.02	5.13


MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)