

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

cda la 33 CDA LA 33 S.A.S NIT: 811026246-1
CARRERA 63 N 32 E 69 MEDELLIN (ANTIOQUIA)
TEL: 6044795995 - 6043628816
REVISIÓN TECNOMECHANICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA			2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			Documento de Identidad		
Fecha de prueba	Nombre o razón social		CC (X) NIT () CE () No. 43683010	Ciudad	Departamento			
2023-01-30	RESTREPO ZAPATA MARIA MAGDALENA		Teléfono	Medellin	Antioquia			
Dirección			111111					
CALLE 92 38 20								

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea
TJZ845	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2021	10021769774	2020-12-05	Blanco glacial	Gas - gasolina	93Y9SR5B3MJ61538
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
F4RE410C267215	OTTO	1998	42577	5	SI () NO (X)
B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375					Blindaje
Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo * indica un defecto encontrado					SI () NO (X)

4. Emisiones Audibles

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
-	-	dBA	Baja Derecha Baja Izquierda	15.60	2.5	klux/1m	1.01	0.5 - 3.5	%

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
86.60	85.90	85.90	78.20	78.20	88.80	88.80	40	40	%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
72.20	50	%	Eje 1 Izquierdo	3273.00	4216.00	N	Eje 1 Derecho	3328.00	4443.00	N	1.65	30 %

7. Suspensión (si aplica)

Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	Eje 5 Derecho	Máximo	Unidad
17.20*	18	%	N	N	N	N	N	N	%	%

8. Frenos

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
-0.09	-0.16				10

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como HC)	Óxido nitroso NO
CO	Vr Norma	Ud	CO2	Vr Norma	Ud

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
°C		%		%		%		%	Ud	%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	6 / 7 Sistema de frenos	X	
	Total	0	1	
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375				
	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Total
		A	B

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X	NO
----------------	----

NÚMERO CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
238850**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Presion eje1 derecha 1 32.0 PSI Presion eje1 Izquierda 1 33.0 PSI Presion eje2 derecha 1 32.0 PSI Presion eje2 Izquierda 1 32.0 PSI

* Las pruebas de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375/2012

Eje1 derecha 1 3.83mm ; Eje2 derecha 1 2.98mm ; Eje1 Izquierda 1 3.07mm ; Eje2 Izquierda 1 3.12mm ; Llanta de repuesto 3.42mm ;



2023-01-30 TJZ845 07:03



2023-01-30 TJZ845 07:04

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Fin del informe
2023-01-30 TJZ845 07:04

MÓNICA MARÍA GONZÁLEZ ARBOLEDA **26.246-1**
H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIones CONTAMINANTES

Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial interior], Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial exterior], Juan David Zapata Zapata [Foto delantera], Juan David Zapata Zapata [Profundidad de labrado], Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial motor], [Alineación de luces], Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial interior]

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO**MECÁNICA Y DE GASES**