


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2023-03-09	EDGAR EDUARDO BUENO	CC (X) NIT () CE () No. 98541910		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA 84 NUM 92 66	1000000	Medellín	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
JYX032	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2022	10023999654	2021-09-18	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	93Y9SR5B3NJ997324		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE410C287479	OTTO	1998	40666	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2023-03-09 JYX032 11:58



2023-03-09 JYX032 11:58

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	85.90		86.00		85.60		81.80
							Mínimo
							Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2780.00	4095.00	N	Eje 1 Derecho	2252.00	3932.00	N	19.00
			Eje 2 izquierdo	3269.00	3735.00	N	Eje 2 Derecho	2839.00	3895.00	N	13.20
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			30
31.30	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			30
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad m/km
0.06	-0.17				+/-		

Inspección Visual							
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Desempeñador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Cojinería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		

Estado Tubos Escape	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Ases General	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.60	
Eje	izquierda	derecha
Eje1	3.75	3.98
Eje2	3.42	3.55

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - TecnI-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)