

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
DOMICILIOS TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 03/03/2023 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
 Hora inicial: 08:28:00
 Hora final: 08:37:00
 Duración revisión:00 horas 9 min

Empresa de transporte: SERTRANS
Nombre de conductor: ALVARO PADILLA

Placa: EXU694

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 28080

Técnicos: /DANIEL LOPERA/JOSEPH CORRALES

N.Int: 694

Capacidad: 32

Nro.Factura: 109422

Propietario: BANCOLOMBIA SA
Cédula Conductor: 1038802864


Tipo: Bus

Modelo: 2018

Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2023
 Marca: HINO

APROBADO


Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sis ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6-Delantera Derecha:6.4-Trasera Izquierda Interior:6.6-Trasera Izquierda Exterior:4.6-Trasera Derecha Interior:4-Trasera

Derecha Exterior:3-LLanta de Repuesto:3.5

Observaciones generales: **-COLOCAR SALPICADERAS DELANTERAS**
-CAMBIAR CAUCHOS TRASEROS DE AMORTIGUADORES

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----