


|                        |        |                       |        |                              |        |
|------------------------|--------|-----------------------|--------|------------------------------|--------|
| Bandera                | CUMPLE | Promedio de Tiempo    | CUMPLE | Identificación Reglamentaria | CUMPLE |
| Resortes o Ballestas   | CUMPLE | Luces bajas           | CUMPLE | Ased General                 | CUMPLE |
| Señales de Advertencia | CUMPLE | Eje 4 Santa izquierda | CUMPLE |                              |        |

|                              |                           |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA                | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS                | G10 SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION     | G5 SISTEMA ELECTRICO      | G8 RINES                  | G11 CHASIS                |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA    | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

| LARRADO DE RUEDAS (mm) |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto      |           | 4.35    |
| Eje                    | Izquierda | derecha |
| Eje 1                  | 4.53      | 4.36    |
| Eje 2                  | 4.39      | 4.23    |



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



| FECHA                 |                            | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO |          |              |  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------|--|
| Fecha de prueba       | Nombre o razón social      | Documento de identidad                       |          |              |  |
| 2023-03-01            | HERNAN DARIO GAVIRA SUAREZ | CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 70106856           |          |              |  |
| Dirección             |                            | Teléfono                                     | Ciudad   | Departamento |  |
| CL 64 E 95 41 ROBLEDO |                            | 4262491                                      | Medellín | Antioquia    |  |

| DATOS DEL VEHICULO |                             |                 |                |                  |                     |               |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| Placa              | País                        | Servicio        | Clase          | Marca            | Línea               |               |
| SOS678             | Colombia                    | Público         | Camioneta      | Toyota           | Hilux               |               |
| Modelo             | No. de licencia de tránsito | Fecha Matricula | Color          | Combustible      | VIN o Chasis        |               |
| 2014               | 10017853261                 | 2013-11-22      | Super blanco 2 | Diésel           | 8AJFR22G9E4567344   |               |
| No. Motor          | Tipo Motor                  | Cilindraje      | Kilometraje    | Número de Sillas | Vidrios Polarizados | Blindaje      |
| 2KDA180003         | DESEL                       | 2494            | 157384         | 5                | SI ( ) NO (X)       | SI ( ) NO (X) |



| Suspensión (si aplica) |       |                   |       |                   |       |                 |       |        |        |
|------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
| Delantera Izquierda    | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad |
|                        | 79.70 |                   | 84.50 |                   | 65.20 |                 | 68.00 |        | %      |

| Frenos            |        |        |                 |         |         |               |               |         |               |        |        |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|--------|
| Eficacia total    | Mínimo | Unidad | Fuerza          | Peso    | Unidad  | Fuerza        | Peso          | Unidad  | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
| 59.20             | 50     | %      | Eje 1 izquierdo | 4775.00 | 6115.00 | N             | Eje 1 Derecho | 3590.00 | 4939.00       | 24.80* | 30 %   |
|                   |        |        | Eje 2 izquierdo | 1767.00 | 4297.00 | N             | Eje 2 Derecho | 1532.00 | 4357.00       | 13.30  | 30 %   |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 izquierdo |         | N       | Eje 3 Derecho |               | N       |               |        | %      |
| 22.20             | 18     | %      | Eje 4 izquierdo |         | N       | Eje 4 Derecho |               | N       |               |        | %      |
|                   |        |        | Eje 5 izquierdo |         | N       | Eje 5 Derecho |               | N       |               |        | %      |

| Desviación lateral |       |       |       |       |        |    |             |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------------|
| Eje 1              | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | 10 | Unidad m/km |
| -0.25              | -0.14 |       |       |       | +/-    |    |             |

| Inspección Visual        |        |                           |        |                                  |        |  |
|--------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------------|--------|--|
| Eje2 Santa derecha       | CUMPLE | Rotulas Inferiores        | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho                 | CUMPLE |  |
| Tijeras                  | CUMPLE | Desempañador              | CUMPLE | Direccionales                    | CUMPLE |  |
| Distintivo de la empresa | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho          | CUMPLE | Ventanas                         | CUMPLE |  |
| Rotulas superiores       | CUMPLE | Pisos                     | CUMPLE | Luz Placa                        | CUMPLE |  |
| Terminales Batería       | CUMPLE | Limpaparabrisas           | CUMPLE | Triángulos                       | CUMPLE |  |
| Cinturones de Seguridad  | CUMPLE | Botiquin                  | CUMPLE | Eje1 Santa izquierda             | CUMPLE |  |
| Eje1 Rin Derecho         | CUMPLE | Anclaje Sillas            | CUMPLE | Eje5 Santa derecha               | CUMPLE |  |
| Luz interna              | CUMPLE | Gato                      | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho                 | CUMPLE |  |
| Puertas                  | CUMPLE | Eje1 Rin izquierdo        | CUMPLE | Eje5 Rin Derecho                 | CUMPLE |  |
| Eje2 Santa izquierda     | CUMPLE | Eje5 Rin izquierdo        | CUMPLE | Laloneria y Pintura              | CUMPLE |  |
| Eje3 Santa izquierda     | CUMPLE | Luces altas               | CUMPLE | Pto                              | CUMPLE |  |
| Eje3 Santa derecha       | CUMPLE | Stop                      | CUMPLE | Tapiceria                        | CUMPLE |  |
| Eje4 Santa derecha       | CUMPLE | Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Eje1 Santa derecha               | CUMPLE |  |
| Brazos Axiales           | CUMPLE | Anclaje de Batería        | CUMPLE | Soportes                         | CUMPLE |  |
| Eje5 Santa izquierda     | CUMPLE | Eje2 Rin izquierdo        | CUMPLE | Sabotas de emergencia y Martillo | CUMPLE |  |
| Retrovisores             | CUMPLE | Cajonera                  | CUMPLE | Luces de Parqueo                 | CUMPLE |  |
| Amortiguadores           | CUMPLE | Caja de dirección         | CUMPLE | Llanta de repuesto               | CUMPLE |  |
| Linterna                 | CUMPLE | Promedio de Distancia     | CUMPLE | Indicadores de tablero           | CUMPLE |  |
| Espesos                  | CUMPLE | Eje3 Rin izquierdo        | CUMPLE | Extintor                         | CUMPLE |  |
| Eje4 Rin izquierdo       | CUMPLE | Cruceta                   | CUMPLE | Terminales                       | CUMPLE |  |
| Parabrisas               | CUMPLE | Reversa                   | CUMPLE | Tacos                            | CUMPLE |  |
| Bastidor                 | CUMPLE | Estado Tubos Escape       | CUMPLE | Pernos                           | CUMPLE |  |