

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

COA SABANETA LTDA, NIT: 900252186-7  
CALLE 75B # 64C - 8, MEDELLIN  
(ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

| FECHA                           |                                         | DATOS DEL PROPIETARIO O TENERO DEL VEHICULO                  |                    |                           |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Fecha de prueba<br>2023-03-23   | Nombre o razón social<br>HECTOR MORALES | Documento de identidad<br>CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 70854061 |                    |                           |  |
| Dirección<br>CLLE 64 GG 16 D 19 |                                         | Teléfono<br>2222222                                          | Ciudad<br>Medellin | Departamento<br>Antioquia |  |

| DATOS DEL VEHICULO          |                                            |                               |                         |                               |                                      |                           |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Placa<br>ESQ906             | País<br>Colombia                           | Servicio<br>Público           | Clase<br>Camioneta      | Marca<br>Renault              | Línea<br>Duster oroch                |                           |  |
| Modelo<br>2020              | No. de licencia de tránsito<br>10020914147 | Fecha Matrícula<br>2019-07-12 | Color<br>Blanco glacial | Combustible<br>Gas - gasolina | VIN o Chasis<br>93Y9SR5BLJ880524     |                           |  |
| No. Motor<br>F4RE410C200747 | Tipo Motor<br>OTTO                         | Cilindraje<br>1998            | Kilometraje<br>70920    | Número de Sillas<br>5         | Vidrios Polarizados<br>SI ( ) NO ( ) | Blindaje<br>SI ( ) NO (X) |  |



2023-03-23 ESQ906 17:19



2023-03-23 ESQ906 17:04

| Suspensión (si aplica) |       |                   |       |                   |       |                 |       |        |        |
|------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
| Delantera Izquierda    | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad |
|                        | 76.50 |                   | 73.60 |                   | 72.20 |                 | 79.30 | 40     | %      |

| Frenos            |        |        |                         |         |        |                       |         |        |               |        |        |  |
|-------------------|--------|--------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|--------|---------------|--------|--------|--|
| Eficacia total    | Mínimo | Unidad | Fuerza                  | Peso    | Unidad | Fuerza                | Peso    | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |  |
| 77.20             | 50     | %      | Eje 1 izquierdo 2765.00 | 3774.00 | N      | Eje 1 Derecho 2851.00 | 3354.00 | N      | 3.02          | 30     | %      |  |
|                   |        |        | Eje 2 izquierdo 2255.00 | 3338.00 | N      | Eje 2 Derecho 2460.00 | 2910.00 | N      | 8.33          | 30     | %      |  |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 izquierdo         |         | N      | Eje 3 Derecho         |         | N      |               |        | %      |  |
| 31.70             | 18     | %      | Eje 4 izquierdo         |         | N      | Eje 4 Derecho         |         | N      |               |        | %      |  |
|                   |        |        | Eje 5 izquierdo         |         | N      | Eje 5 Derecho         |         | N      |               |        | %      |  |

| Desviación lateral |                |       |       |       |               |    |        |      |  |
|--------------------|----------------|-------|-------|-------|---------------|----|--------|------|--|
| Eje 1<br>-0.05     | Eje 2<br>-0.05 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo<br>+/- | 10 | Unidad | m/km |  |

| Inspección Visual                |        |                          |        |                          |        |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--|--|--|--|
| Luz placa                        | CUMPLE | Triangulos               | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho         | CUMPLE |  |  |  |  |
| Eje1 Rin Derecho                 | CUMPLE | Terminales               | CUMPLE | Eje3 llanta izquierda    | CUMPLE |  |  |  |  |
| Amortiguadores                   | CUMPLE | Rotulas superiores       | CUMPLE | Dispositivo de velocidad | CUMPLE |  |  |  |  |
| Eje1 Rin izquierdo               | CUMPLE | Distintivo de la empresa | CUMPLE | Eje3 Rin izquierdo       | CUMPLE |  |  |  |  |
| Indicadores de tablero           | CUMPLE | Soportes                 | CUMPLE | Estado Tubos Escape      | CUMPLE |  |  |  |  |
| Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Aseo General             | CUMPLE | Eje2 Rin izquierdo       | CUMPLE |  |  |  |  |
| Señales de advertencia           | CUMPLE | Eje2 llanta izquierda    | CUMPLE | Eje5 llanta derecha      | CUMPLE |  |  |  |  |
| Botiquin                         | CUMPLE | Eje4 llanta derecha      | CUMPLE | Ventanillas              | CUMPLE |  |  |  |  |
| Eje2 Rin Derecho                 | CUMPLE | Anclaje de Batería       | CUMPLE | Cinturones de Seguridad  | CUMPLE |  |  |  |  |
| Retrovisores                     | CUMPLE | Eje1 llanta izquierda    | CUMPLE | Eje3 llanta derecha      | CUMPLE |  |  |  |  |
| Exterior                         | CUMPLE | Espejos                  | CUMPLE | Eje4 llanta izquierda    | CUMPLE |  |  |  |  |
| Pisos                            | CUMPLE | Banderola                | CUMPLE | Tapicería                | CUMPLE |  |  |  |  |
| Luz interna                      | CUMPLE | Luces bajas              | CUMPLE | Brazos Axiales           | CUMPLE |  |  |  |  |
| Reversa                          | CUMPLE | Latonería y Pintura      | CUMPLE | Eje1 llanta derecha      | CUMPLE |  |  |  |  |
| Eje2 llanta derecha              | CUMPLE | Cojinería                | CUMPLE | Luces altas              | CUMPLE |  |  |  |  |
| Eje5 Rin izquierdo               | CUMPLE | Pernos                   | CUMPLE | Stop                     | CUMPLE |  |  |  |  |
| Tijeras                          | CUMPLE | Bastidor                 | CUMPLE | Eje4 Rin izquierdo       | CUMPLE |  |  |  |  |
| Eje5 Rin Derecho                 | CUMPLE | Promedio de Tiempo       | CUMPLE | Luz de parqueo           | CUMPLE |  |  |  |  |
| Puertas                          | CUMPLE | Tacos                    | CUMPLE | Gato                     | CUMPLE |  |  |  |  |
| Anclaje Sillas                   | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho         | CUMPLE | Limpiaparabrisas         | CUMPLE |  |  |  |  |
| Identificación Reglamentaria     | CUMPLE | Cruceta                  | CUMPLE | Caja de dirección        | CUMPLE |  |  |  |  |
| Rotulas inferiores               | CUMPLE | Pito                     | CUMPLE | Direccionales            | CUMPLE |  |  |  |  |
| Parabrisas                       | CUMPLE | Llanta de repuesto       | CUMPLE | Linterna                 | CUMPLE |  |  |  |  |
| Terminales Batería               | CUMPLE | Desempañador             | CUMPLE | Promedio de Distancia    | CUMPLE |  |  |  |  |
| Resortes o Ballestas             | CUMPLE | Eje5 llanta izquierda    | CUMPLE |                          |        |  |  |  |  |

|                              |                           |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA                | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS                | G10 SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION     | G5 SISTEMA ELECTRICO      | G8 RINES                  | G11 CHASIS                |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA    | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI\_X\_  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO\_

| LABRADO DE RUEDAS (mm) |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto      |           | 4.65    |
| Eje                    | Izquierda | derecha |
| Eje1                   | 4.50      | 4.00    |
| Eje2                   | 4.75      | 4.00    |

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniq Ingengeria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Hector W. Polanco Morales  
cc 70854061