

Description

C. DEFECTOS ENCONTRADOS				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parking de mano) con una eficacia inferior al 18%	6.7 Sistema de frenos		
		Total	0	1

ENCUENTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

D. DEFECTOS ENCONTRADOS				
Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			0	0
Total			0	0

VEHICULOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			0	0
Total			0	0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X

NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

1992

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presión eje1 derecha 1 34,0 PSI Presión eje1 izquierda 1 34,0 PSI Presión eje2 derecha 1 34,0 PSI Presión eje2 izquierda 1 34,0 PSI

Eje1 derecha 1 4.08mm ; Eje2 derecha 1 12.0mm ; Eje1 izquierda 1 4.17mm ; Eje2 izquierda 1 13.0mm ; Llantia de repuesto 6.32mm ;



2023-02-08 SNO792 12:42



2023-02-08 SNO792 12:41

Fin del Informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

H. MARIA GONZALEZ ARBOLEDA
H. NUMBER OF 100-200000

EL ROL DE LOS OPERARIOS QUE REDUZCAN LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Juan David Zapata Zapata (Alimentación, peso, sudoración y frenos), Juan David Zapata Zapata (Inspección de luces), Juan David Zapata Zapata (Alimentación de luces), Juan David Zapata Zapata (Inspección sensorial motor).

DE GASES

TECNICO MECANICA Y

Generado por: Tecnico Ingenieria S.A.S. - TecniFIM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)