

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
Exposiciones AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 2620681

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-03-11	Nombre o razón social SANTIAGO LOPEZ MARIN	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1037610831	
Dirección CALLE 88A #51B-44		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin
			Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa TJZ921	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta
Modelo J21	No. de licencia de tránsito 10021969658	Fecha Matricula 2020-12-29	Marca Renault
No. Motor 4RE410C269050	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Color Blanco glacial (v)
		Kilometraje 40060	Combustible Gasolina
		Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
			Blindaje SI () NO (X)



Delantera Izquierda	Valor	80.70	Delantera Derecha	Valor	74.80	Suspensión (si aplica)	Trasera Izquierda	Valor	72.90	Trasera Derecha	Valor	77.00	Minimo	Unidad
Eficacia total	Minimo	Unidad	Frenos											
70.30	50	%	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 1 izquierdo	3255.00	4356.00	N	Eje 1 Derecho	2825.00	4124.00	N	13.20	30	%	
			Eje 2 izquierdo	2474.00	2966.00	N	Eje 2 Derecho	1898.00	3412.00	N	23.30*	30	%	
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	
Eje 1	0.08		Eje 2	-0.14		Eje 3			Desviación lateral	Eje 4			Eje 5	
													Máximo +/-	10
Inspección Visual														
Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Rotulas Inferiores	CUMPLE		Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
Tijeras	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE				
Distintivo de la empresa	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE				
Rotulas superiores	CUMPLE		Pisos	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE				
Terminales Batería	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Limpaparabrisas	CUMPLE		Limpaparabrisas	CUMPLE				
Botiquín	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE				
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Anclaje Sillas	CUMPLE		Eje5 llanta derecha	CUMPLE		Eje5 llanta derecha	CUMPLE				
Luz Interna	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
Puertas	CUMPLE		Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE				
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE		Pto	CUMPLE		Pto	CUMPLE				
Eje3 llanta derecha	CUMPLE		Stop	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE				
Eje4 llanta derecha	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE				
Brazos Axiales	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Soportes	CUMPLE		Soportes	CUMPLE				
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE				
Retrovisores	CUMPLE		Cojinería	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE				
Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE				
Linterna	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE				
Espejos	CUMPLE		Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE		Extintor	CUMPLE				
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE		Cruzeta	CUMPLE		Terminales	CUMPLE		Terminales	CUMPLE				
Parabrisas	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Tacos	CUMPLE		Tacos	CUMPLE				
Bastidor	CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE		Pernos	CUMPLE		Pernos	CUMPLE				


Banderola	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CL
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CU
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.25	3.15
Eje2	3.10	3.05


MARCO CADAVID PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)