


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-04-21	CARLOS MARIO GONZALEZ OSORIO	CC (X) NIT () CE () No. 71696433			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CLL #1 # 45-30	2222222	Medellín	Antioquia		

DATOS DEL VEHÍCULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
WLY857	Colombia	Público	Campero	Renault	Tristar dynamique	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricul	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2016	10022774248	2017-06-30	Blanco glacé (v)	Gas - gasolina	9F0H0H5H3M759454	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Válvulas Polarizadas	Bandeja
E410C074960	OTTO	1998	137000	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	76.70		55.50		70.10		68.20

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3310.00	3850.00	N	Eje 1 Derecho	2713.00	4014.00	18.00	30
			Eje 2 izquierdo	1808.00	3196.00	N	Eje 2 Derecho	1377.00	3598.00	23.80*	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
20.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	0.17						

Inspección Visual						
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	
Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	
Lantería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Pilo	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Tapicería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cajonería	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Reverse	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_ NO_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)