

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-04-05	Nombre o razón social HERNAN DARIO GAVIRIA SUAREZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70106858	
Dirección CL 64 E 95 41 ROBLEDO	Teléfono 4262491	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa SOS678	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux		
Modelo 2014	No. de licencia de tránsito 10017853261	Fecha Matricula 2013-11-22	Color Super blanco 2	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G9E4567344		
No. Motor 2KDA180003	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 158871	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	72.80	Delantera Derecha	Valor	80.20	Trasera Izquierda	Valor
						Trasera Derecha	Valor
							Mínimo
							Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60.90	50	%	Eje 1 izquierdo	4419.00	6170.00	N	Eje 1 Derecho	3358.00	5009.00	24.00*	30 %
			Eje 2 izquierdo	2470.00	4246.00	N	Eje 2 Derecho	1863.00	4471.00	24.60*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
22.50	16	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.06	0.08						

Inspección Visual							
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		
Terminales Batería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Laternas y Pintura	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pilo	CUMPLE		
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Cofinería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)