

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-04-29	Nombre o razón social HEINER ESREFAN CAGUELAS SANDOVAL	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1121857593
Dirección CL 37 C N 96 64	Teléfono 9999999	Ciudad Medellín

DATOS DEL VEHICULO

Placa JYN210	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10023671898	Fecha Matrícula 2021-08-13	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ899036
No. Motor F4RE410C282725	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 19980	Kilometraje 4012	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 80.30	Delantera Derecha	Valor 52.80	Trasera Izquierda	Valor 81.80	Trasera Derecha	Valor 65.20	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
59.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2401.00	4074.00	N	Eje 1 Derecho	2572.00	4253.00	N	6.65	30	%
			Eje 2 izquierdo	1896.00	3116.00	N	Eje 2 Derecho	2271.00	4022.00	N	16.50	30	%
32.60	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.07	Eje 2 0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Botiquín	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Rotulias inferiores	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Disolvente de la empresa	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Ancilla de Batería	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Yair Rendón A.

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.40	2.20
Eje2	2.20	2.10

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)