

FORMATO DE RESULTADOS

Documento N° : 30507

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



EURO CDA S.A.S

NIT : 901105666

CALLE 44 69-63

MEDELLIN

Teléfono : 3222268

Email : directortecnico@eurocda.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad
2023/04/28 15:29:02	BANCOLOMBIA SA	CC () NIT (X) N°. 890903938
Dirección	Teléfono fijo o Número Celular	Ciudad
CL 40 A SUR 25 AA 150 ENVIGADO	3025490148	MEDELLIN
Correo Electrónico	Departamento	
correaarnoldo08@gmail.com	Antioquia	

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
JYX099	COLOMBIA	PUBLICO	CAMIONETA	FORD	RANGER XL
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2022	10024602611	2021-11-25	BLANCO ARTICO	DIESEL	8AFAR23L1NJ242821
No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
SA2Q NJ242821		3198	8345	4	SI () NO (X)
Valencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV	
197	DOBLE CABINA	2022-09-29	SI () NO () N/A (X)		

3. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375;NTC 6218; NTC 282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)							
			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	30.7			2.50	klux
		Inclinación	1.00			0.50 - 3.50	%
	Izquierda(s)	Intensidad	30.3			2.50	klux
		Inclinación	0.80			0.50 - 3.50	%
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	59.9				klux
	Izquierda(s)	Intensidad	70.4				klux
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					klux
	Izquierda(s)	Intensidad					klux
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad		Máxima	Unidad	
			191		225	klux	

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERIOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Equipo: CAPELEC 2000 625R F.A.S. VTEQ (Senales: France + 33021127, Almacenar: 07000007, Suspender: 23802107) Visual: VTEQ
AXL 1.30000/ALE 70000 Llamas - Profundidad SHANE WD2202A0000 Aire BLUE POINT 1PG0100

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.36.0.0, Information Manager 1.27.0.0, Inspector/WinManager 1.13.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Nombre: ISAAC ALFONSO ROMERO F.A.S. ISAAC ALFONSO ROMERO Foto: ISAAC ALFONSO ROMERO Visual: ISAAC ALFONSO ROMERO
ALFONSO ROMERO

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CBA

Maria Cecilia Rodriguez Marandón

Firma de Alfonso

APROBADO
EUROCDA
NIT. 901.764.666-5

JAD²