

| | | | | | |
|------------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------|--------|
| Pernos | CUMPLE | Banderola | CUMPLE | Promedio de Tiempo | CUMPLE |
| Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE |
| Aseo General | CUMPLE | Señales de Advertencia | CUMPLE | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 4.25 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 4.63 | 4.54 |
| Eje2 | 4.73 | 4.79 |


MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| Fecha de prueba 2023-05-17 | Nombre o razón social VICTOR DANIEL SUAZA | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98764406 | |
| Dirección CRA 111D #13-106 APTO 301 | Teléfono 1000000 | Ciudad Medellin | Departamento Antioquia |

DATOS DEL VEHICULO

| Placa JYX917 | País Colombia | Servicio Público | Clase Campero | Marca Renault | Línea Duster |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Modelo 2023 | No. de licencia de transito 10026097974 | Fecha Matrícula 2022-05-14 | Color Blanco glacial (v) | Combustible Gasolina | VIN o Chasis 9FBHJD405PM280487 |
| No. Motor A460D042542 | Tipo Motor OTTO | Cilindraje 1333 | Kilometraje 19231 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () |



2023-05-17 JYX917 16:11

2023-05-17 JYX917 16:11

Suspensión (si aplica)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor 77.40 | Delantera Derecha | Valor 76.10 | Trasera Izquierda | Valor 75.80 | Trasera Derecha | Valor 76.70 | Mínimo | Unidad % |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|-------------|

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | |
|-------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---------------|--------|--------|----|
| 59.30 | 50 | % | Eje 1 izquierdo | 2739.00 | 4449.00 | N | Eje 1 Derecho | 2236.00 | 4089.00 | N | 18.40 | 30 |
| | | | Eje 2 izquierdo | 2036.00 | 3114.00 | N | Eje 2 Derecho | 1803.00 | 3222.00 | N | 11.40 | 30 |
| 26.40 | 18 | % | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | % |
| | | | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | % |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | % |

Desviación lateral

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|
| Eje 1 -0.11 | Eje 2 0.03 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|

Inspección Visual

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Eje4 llanta izquierda | CUMPLE |
| Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Rotulas Inferiores | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| Tijeras | CUMPLE | Desempañador | CUMPLE | Direccionales | CUMPLE |
| Distintivo de la empresa | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE |
| Rotulas superiores | CUMPLE | Pisos | CUMPLE | Luz Placa | CUMPLE |
| Terminales Batería | CUMPLE | Limpiaparabrisas | CUMPLE | Triángulos | CUMPLE |
| Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Botiquín | CUMPLE | Eje1 llanta izquierda | CUMPLE |
| Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Anclaje Sillas | CUMPLE | Eje5 llanta derecha | CUMPLE |
| Luz interna | CUMPLE | Gato | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| Puertas | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| Eje2 llanta izquierda | CUMPLE | Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE | Latonería y Pintura | CUMPLE |
| Eje3 llanta izquierda | CUMPLE | Luces altas | CUMPLE | Pito | CUMPLE |
| Eje3 llanta derecha | CUMPLE | Stop | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE |
| Eje4 llanta derecha | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE | Anclaje de Batería | CUMPLE |
| Soportes | CUMPLE | Eje5 llanta izquierda | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Retrovisores | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE |
| Luces de Parqueo | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE | Caja de dirección | CUMPLE |
| Llanta de repuesto | CUMPLE | Linterna | CUMPLE | Promedio de Distancia | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE | Espejos | CUMPLE | Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Extintor | CUMPLE | Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE |
| Terminales | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE | Reversa | CUMPLE |
| Tacos | CUMPLE | Bastidor | CUMPLE | Estado Tubos Escape | CUMPLE |