

Gato	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.50
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.28	3.02
Eje2	3.30	3.20



WILSON JESUS A CENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
Exposiciones AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 2620681

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-06-14	Nombre o razón social RUBER ANDREY OCAMPO PULGARIN	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71370084	
Dirección CRA 99 #65-300 ROBLEDO		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO			
Placa GTY573	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta
Modelo 2021	No. de licencia de tránsito 10022197309	Fecha Matrícula 2021-02-06	Marca Renault
No. Motor F4RE410C263172	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Color Blanco glacial (v)
		Kilometraje 57524	Combustible Gas - gasolina
		Número de Sillas 5	VIN o Chasis 93Y9SR5B3MJ661660
		Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2023-06-14 GTY573 14:31



2023-06-14 GTY573 14:30

Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	60.50		78.50		64.80
				Trasera Derecha	Valor
					75.10
				Mínimo	Unidad
					%

Frenos									
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
57.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2439.00	4493.00	N	Eje 1 Derecho	2536.00	4251.00
			Eje 2 izquierdo	2129.00	3636.00	N	Eje 2 Derecho	2157.00	3773.00
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	3.82
3.34*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	30
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	30
									%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo
-0.08	0.06				+/- 10
					Unidad m/km

Inspección Visual					
Espejos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Letonería y Pintura	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Asco General	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE