

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

LAS VEGAS

Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4070504 0413700004

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-06-15	JUAN FERNANDO ESPINAL	CC (X) NIT () CE () No. 1040735524			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CL 48 CC N 99 18		9999999	Medellin	Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
LKK114	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Alaskan
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2023	10027522264	2022-10-15	Blanco hielo	Diesel	3BRCD33B9PK590399
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
YD25751814P	DIESEL	2488	25800	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	89.50		87.30		60.20		60.60	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2762.00	3544.00	N	Eje 1 Derecho	2739.00	4093.00	0.83	30 %
			Eje 2 izquierdo	2212.00	4535.00	N	Eje 2 Derecho	2536.00	4717.00	12.80	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
25.50	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.06	0.08				10	

Inspección Visual							
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE		
Coque	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Extintor	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		8.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.50	4.20
Eje2	4.60	4.40

YAIR RENDÓN A.

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)