

**Mantenimiento Preventivo  
Ficha N°.6626**

SEDE EXPOSICIONES: Cra 52 No. 35-66 LINEA UNICA 4447190 MEDELLIN-COLOMBIA

PROPIETARIO:	TRANS RUMBO GROUP SAS	FECHA REVISION:	01/07/2023	HORA:	05:00 P.M	FOTO
NIT/CEDULA:	901439958-4	EMPRESA DE TRANSPORT:	TRANS RUMBO GROUP SAS			
CONDUCTOR:	EL ASIGNADO	FLOTA PROPIA:	ALIADO: X			
DIRECCION:	CLL 14 N° 4-45	FECHA TECNOMECHANICA:	04/11/2024			
TELEFONO:	6044733175	FECHA SOAT:	02/11/2023			
CELULAR:	0	KILOMETRAJE:	15.492			
<b>PROXIMA REVISION</b>		<b>30/08/2023</b>				
SISTEMA	GRUPO	OBSERVACIONES			APDO	PDTE
CABINA EXTERIOR	Espejos				APDO	
	Luces y direccionales				APDO	
	Manijas				APDO	
	Plumillas				APDO	
CABINA INTERIOR	Bocina (pito) y mandos				APDO	
	Cinturones				APDO	
	Espejos				APDO	
	Salidas de emergencias				APDO	
EQUIPO DE CARRETERA	Banderillas				APDO	
	Botiquin primeros auxilios				APDO	
	Extintor				APDO	
	Gato hidráulico, repuesto, llave pernos				APDO	
FLUIDOS (ESTADO Y NIVELES)	Aceite hidráulico				APDO	
	Aceite motor				APDO	
	Agua batería				APDO	
	Agua parabrisas				APDO	
	Filtro aire y combustible				APDO	
	Líquido frenos y clutch				APDO	
	Líquido refrigerante				APDO	
FRENOS (ESTADO, TENSION)	Engrasar tensionar	BUENO			APDO	
	Estado bandas (% vida útil)	BUENO			APDO	
	Estado campanas				APDO	
	Estado discos				APDO	
	Estado guayas				APDO	
LLANTAS	Estado pastas (% vida útil)	BUENO			APDO	
	Estado				APDO	
	Rotación				APDO	
SISTEMA DE SUSPENSION	Amortiguadores				APDO	
	Bielas principales / auxiliares				APDO	
	Bieletas				APDO	
	Buje tijera superior / inferior				APDO	
	Cardan y crucetas				APDO	
	Esférica superior				APDO	
	Esférica superior / inferior				APDO	
	Estado de brazos de dirección				APDO	
	Estado mangueras y tuberías				APDO	
	Estanqueidad en cajas y diferencial				APDO	
	Estanqueidad en motor				APDO	
	Holgura bases y bujes				APDO	
	Mando dirección				APDO	
	Mogollas				APDO	
Muelles barras sensoras				APDO		
Terminales de dirección				APDO		

OBSERVACIONES: VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES.

 PASTAS: 60 %  
 BANDAS: 50 %


 NIT. 830.508.989-7

PRIMERA REVISION	SEGUNDA REVISION	TIPOS DE ESTADO
APROBADO		<p>A: APROBADO: Vehículo en condiciones mecánicas de operar</p> <p>B: PENDIENTE: Vehículo con baja confiabilidad de operación, la falla existente no implica directamente causal de accidentes. Puede operar y la falla debe de ser vigilada y corregida lo antes posible.</p> <p>C: NO APROBADA: El vehículo presenta fallas que pueden implicar accidentes o daños en la integridad física de las personas al interior y exterior de los vehículos, no se garantiza su seguridad.</p>

 MECANICO  
 JUAN DAVID

 INGENIERO  
 Ulma n. Pibio G.

 ELABORÓ  
 KAREN PABON

 REVISÓ  
 Karen Pabon

PLACA:

LKK-263

**DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 315.**

Como mínimo el mantenimiento bimensual, llevando una ficha de mantenimiento donde consignará el registro de las intervenciones y reparaciones realizadas, indicando dia, mes y año, centro especializado e ingeniero mecánico que lo realizó y el detalle de las actividades adelantadas durante la labor. En la ficha de mantenimiento además, se relacionarán las intervenciones correctivas realizadas indicando dia, mes y año, centro especializado y técnico que realizó el mantenimiento, detalle de las actividades adelantadas durante la labor de mantenimiento correctivo y la aprobación de la empresa.

ESTADO PENDIENTE: Luego de la revisión hay un plazo de 10 días para realizar las modificaciones y cambiar a estado aprobado sin costo, después de 10 días debe cancelar nuevamente la revisión.