

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2023-06-09	Nombre o razón social MARIO MONTOYA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1056300549	
Dirección CRA50C #92-50	Teléfono 2222222	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SOS678	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10017853261	Fecha Matrícula 2013-11-22	Color Super blanco 2	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G9E4567344
No. Motor 2KDA180003	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2494	Kilometraje 161330	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)



2023-06-09 SOS678 08:46



2023-06-09 SOS678 08:37

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 71.00	Delantera Derecha	Valor 93.40	Trasera Izquierda	Valor 68.00	Trasera Derecha	Valor 62.40	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	2479.00	6291.00	N	Eje 1 Derecho	2245.00	3814.00	N	9.44	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	3137.00	4169.00	N	Eje 2 Derecho	3519.00	4361.00	N	10.90	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
20.00	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Luz Interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Distintivo o la empresa	CUMPLE
Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Limpia parabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linternas	CUMPLE


2023-06-09 SOS67808:46										2023-06-09 SOS67808:37											
Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha			Suspensión (si aplica)			Frenos			Suspensión (si aplica)			
Eficacia total	Valor Mínimo	Unidad				Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %
61.10	50	%	Eje 1 Izquierdo	2479.00	N	Eje 1 Derecho	2245.00	3814.00	N	9.44	30	%									
Efecacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	3137.00	N	Eje 2 Derecho	3519.00	4361.00	N	10.90	30	%									
20.00	18	%	Eje 3 Izquierdo	N	N	Eje 3 Derecho	N	N	N	N	N	%									
Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	N	N	N	N	%									
Desviación lateral			Eje 4	Eje 5						Máximo											
Eje 1 -0.08	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5						+/-											
Inspección Visual										Inspección Visual											
Luz Interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Espesos																	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cruceta																	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas																	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Latonería y Pintura																	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Pernos																	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Promedio de Tiempo																	CUMPLE
Bandejuela	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Identificación Reglamentaria																	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Resortes o Balasistas																	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Aree General	CUMPLE	Señales de Advertencia																	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje2 llanta derecha																	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tijeras																	CUMPLE
Desemparador	CUMPLE	Direcciones	CUMPLE	Distintivo de la empresa																	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores																	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminal Batería																	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad																	CUMPLE
Boquillín	CUMPLE	Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho																	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Soportes																	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores																	CUMPLE
Cojinetes	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores																	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna																	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE																		
G1 CARROCERIA			G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD			G7 LLANTAS			G10 SISTEMA DE DIRECCION												
G2 SISTEMA DE SUSPENSION			G5 SISTEMA ELECTRICO			G8 RINES			G11 CHASIS												
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD			G6 EQUIPO DE CARRETERA			G9 ESTADO DE PRESENTACION			G12 DISPOSITIVOS DE COBRO												

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.53	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.74	4.53
Eje2	5.12	5.64



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnireq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)