



# CDA AJUSTEV

Centro de Diagnóstico Automotor  
*Cuidamos de ti*

CLIENTE : TURISMO Y TRANSPORTE HERNANDEZ  
ID : ECH  
SUCURSAL : 811031062  
FECHA : MEDELLIN  
INSPECCION : 2023-08-14 14:11:54  
2768821

## REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHÍCULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

### DATOS DEL VEHICULO

MARCA : NISSAN  
LINEA : NEW URVAN 3.0 DIESEL MT 3000CC [URB]  
MODELO : 14PSJ 2AA  
MOTOR : 2010  
SERIE : ZD30244508K  
CHASIS : JN1MG4E25Z0793373  
CLASE : JN1MG4E25Z0793373  
CARROCERIA : MICROBUS  
COLOR : CERRADO  
CILINDRAJE : BLANCO  
FECHA INSPECCION : 2953  
2023-08-14

COMPANIA :  
SUCURSAL :  
VALOR FASECOLDA :  
CODIGO FASECOLDA :  
SERVICIO :  
PLACA :

PARTICULARES :  
OFICINA PRINCIPAL :  
\$ 60,400,000.00  
6403031  
PUBLICO  
STX952



**APROBADO**

### FOTOS DEL VEHICULO



#### Exterior

Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Anclajes Contenedores	No aplica
Sujeción Carrocería	Bueno
Parachoques	Bueno
Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Peldaños	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

#### Frenos

Cilindro mando	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Fugas y fijación	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Retorno pedal	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Depósitos de Presión	No aplica
Servofreno (Booster)	Bueno
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica



**CDA  
AJUSTEV**  
Centro de Diagnóstico Automotor  
*Cuidamos de ti*

PLACA : STX952  
INSPECCION : 2768821  
SUCURSAL : Medellín  
FECHA : 2023-08-14

### Luces

Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces medias	Bueno

### Suspensión

Barra estabilizadora	Bueno
Brazos suspensión	Bueno
Muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas y barras de torsión	Bueno
Amortiguadores	Bueno
Elementos suspensión	Bueno

### Interior

Bocina o pito	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	Bueno
Chapas y Seguros	Bueno
Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Stiker Como Conduzco	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	Bueno
Timbre	No aplica

### Vidrios

Espejos retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Vidrios móviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Campo Visual	Bueno
Vidrios Transparentes	Bueno

### Rines y Llantas

Banda rodamiento	Bueno
Bandas laterales	Bueno
Deformaciones y fisura rines	Bueno
Labrado	Bueno
Llanta repuesto	Bueno
Tuercas y pernos	Bueno
Rines y Llantas	Bueno

### Motor

Batería	Bueno
Cableado eléctrico	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Sistema combustible	Bueno

### Equipo de carretera

Botiquín	Bueno
Extintor	Bueno
Martillos Fragmentación	Bueno
Cruceta	Bueno
Caja de Herramientas	Bueno
Gato	Bueno
Señales	Bueno
Tacos de Bloqueo	Bueno
Linterna	Bueno

### Transmisión

Fugas aceite	Bueno
Holguras	Bueno
Juntas cardan	Bueno
Protector cardan	Bueno

### Dirección

Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno



**CDA  
AJUSTEV S.A.S.**  
NIT. 900.209.258-7