

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4030504 - 4043700004

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-08-15	Nombre o razón social JUAN FERNANDO ESPINAL	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1040735524			
Dirección CL 48 CC N 99 18		Teléfono 99999999		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO					
Placa LKK114	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Alaskan
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10027522264	Fecha Matrícula 2022-10-15	Color Blanco hielo	Combustible Diesel	VIN o Chasis 3BRCD33B9PK590399
No. Motor YD25751814P	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 33340	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
Blindaje SI () NO (X)					



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 58.00	Delantera Derecha	Valor 54.10	Trasera Izquierda	Valor 73.10	Trasera Derecha	Valor 69.30	Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.10	50	%	Eje 1 izquierdo	1954.00	2596.00	N	Eje 1 Derecho	1943.00	3613.00	N	0.56 30 %
			Eje 2 izquierdo	2688.00	3028.00	N	Eje 2 Derecho	2555.00	3617.00	N	4.95 30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
39.20	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%


Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.03	-0.03				10	

Inspección Visual											
Direccionales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Soportes	CUMPLE						
Amortiguadores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE						
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Stop	CUMPLE						
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE						
Terminales	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Gato	CUMPLE						
Señales de advertencia	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE						
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Caja de dirección	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Extintor	CUMPLE						
Luz interna	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE						
Tapicería	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE						
Bastidor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Banderola	CUMPLE						
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE						
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE						
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
Latonería y Pintura	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE						
Triángulos	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE						
Pito	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE						
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Linterna	CUMPLE						
Parabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE						
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE						
Luces bajas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE						
Retrovisores	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE						
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE								

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES


Yair Rendón A.

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.90
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.20	3.90
Eje2	4.50	4.20

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)