


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2023-08-16	JORGE NAHUN DIAZ	CC (X) NIT () CE () No. 88224110	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CRA 63A 94A-451	2222222	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
THR338	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2013	10021983711	2013-05-02	Super blanco	Diesel	8AJFR22G1D4563531
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
2KD-5911718	DESEL	2494	227760	5	SI () NO (X)
					SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	87.70		84.20		85.20		74.60
							Mínimo
							Unidad
							%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2074.00	4035.00	N	Eje 1 Derecho	2223.00	2754.00	N	6.70
			Eje 2 izquierdo	2129.00	3284.00	N	Eje 2 Derecho	2168.00	4450.00	N	1.80
											30
											%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
28.70	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.19	0.06						

Inspección Visual											
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinera	CUMPLE						
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE						
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Matillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE						
Tijeras	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Pernos	CUMPLE						
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE						
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE						
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE						
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE						
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE						
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE						
Espojos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE						
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE						
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Laloneria y Pintura	CUMPLE						
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE						
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE						
Ventanas	CUMPLE	Bolquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE						
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE						
Srop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE						
Fxtdo Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE						
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE						
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE								

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	3.67

2	3	4
45	1.2	1.2
46	1.2	1.2

Stacy Dapula

STUDY UNIT 1: INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE WORLD

STUDY UNIT 1: INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE WORLD

STUDY UNIT 1: INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE WORLD

STUDY UNIT 1: INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE WORLD