



## REVISIÓN PREVENTIVA

VERSION 01

EMPRESA		TRANSRUMBO			
TIPO DE VEHICULO:	LIVIANO	PESADO	CIUDAD		
	X		SUPIA		
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FECHA	DOCUMENTO			
TRANSRUMBO GROUP S.A.S	17/08/2023	901.439.958			
PLACA		MARCA			
LKK069		TOYOTA			
LINEA	MODELO	CLASE			
HILUX	2022	CAMIONETA			
CARROCERIA	COLOR	SERVICIO			
DOBLE CABINA	SUPER BLANCO	PUBLICO			
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT		FECHA DE VENCIMIENTO DEL RTM			
10/10/2023		11/10/2023			
REVISION EXTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería	X			
2	Partes exteriores o inferiores de la carrocería o cabina en mal estado(floja con entradas de agua y/o gases) que presenten peligro para los ocupantes. Con aristas vivas	X			X
3	Presencia de fisuras cortes dobles o corrosión de los largeros Y travesaños de chasis y carrocería	X			
4	Cierre inadecuado del baul	X			
5	Parachoques en mal estado o con riesgo de desprendimiento	X			
6	Inexistencia de parachoques (bomper)	X			
7	Cierre inadecuado de puertas o capó	X			
8	El no funcionamiento de la bocina o pito	X			
9	Posee botiquín	X			
10	Posee equipo de carreteras	X			
11	Posee martillos de fragmentación	X			
12	posee extintores	X			sep-23
13	posee leyendas de emergencia	X			
14	Inexistencia del protector para desprendimiento del cardán trasero	X			
15	Roturas, perforaciones o salidas adicionales al diseño del vehículo o diferente a las del equipo original, desacople o inexistencia del sistema del escape.	X			X
REVISION INTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
16	Color de luz emitido diferente o en cantidad interior a la estipulada en el decreto ley 1344 de 1970 INTRA	X			X
17	Funcionamiento de las luces de estacionamiento	X			X

18	Funcionamiento de cualquiera de las luces direccionales delanteras y luces direccionales traseras	X			AVARO A HORARIO
19	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de parada o freno	X			
20	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de reversa	X			X
21	Luces interiores en vehiculo de servicio público de pasajeros	X			
22	Estado de luces bajas y altas	X			
23	Estado de luces medias	X			


#### REVISION VIDRIOS

Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
24	Inexistencia o mal funcionamiento de los limpia parabrisas delanteros	X			
25	La existencia de fisuras impactos o laminas adheridas publicidad o adhesivos al (a los) parabrisas (s) delantero (s) que dificulten el campo de visión del conductor	X			
26	Estado de la superficie o fijación deficiente de dos o mas espejos retrovisores	X			
27	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales	X			
28	La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios	x			
29	Inexistencia de alguno de los parabrisas o de vidrios moviles	X			
30	Inexistencia de algun vidrio fijo diferente a los parabrisas	X			

#### REVISION FRENOS

Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
31	Retorno inadecuado del pedal				
32	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de emergencia o de mano)	X			
33	Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado	X			
34	Servofreno deteriorado o con gas	X			
35	Fugas visible o con riesgo de desprendimiento	X			
36	Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento (falta tornillos)	X			
37	Perdida de liquido en lo tubos mangueras o en las conexiones	X			
38	Tubos o mangueras deteriorados, dañados deformados o excesivamente corroidos o con riesgos de desprendimiento	X			
39	Fundas cables, guayas o varillas deterioradas con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos	X			
40	Ausencia de la tapa del deposito de liquido de frenos	X			
41	estado de las mordazas	X			

REVISION MOTOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
42	Bateria con soporte suelto o con riesgos de desprendimiento	X			
43	Mal estado del cableado electrico	X			
44	Juegos mecanicos(holguras) excesivos en las juntas del cardàn	X			
45	Fugas en el sistema de refrigeracion	X			
46	Perdidas de aceite sin goteo continuo	X			
47	Perdidas de aceite con goteo continuo	X			
48	Fugas de aceite en la trasmisiòn o caja	X			
49	Existencia de holguras excesivas en los elementos de transmisiòn	X			
50	Mala fijaciòn deterioro excesivo fugas riesgos de desprendimiento del deposito y los conductos del combustible	X			
REVISION DIRECCION					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
51	juegos excesivos en cualquiera de los componentes de la direccion	X			
52	Fijacion defectuosa o riesgo de desprendimiento en cualquiera de los elementos de la direccion	X			
53	Fugas visibles en caja o en sistema hidraulico de direccion	x			
54	Guardapolvos inexistentes o rotos	X			
REVISION INTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
55	Manijas carteras y porta equipajes en mal estado	X			
56	estado deficiente de la cojineria o tapiceria	X			
57	asientos mal anclados o con riesgo de deprendimiento	X			
58	tercera placa y laterales	X			
59	Elementos deteriorados sueltos o con riesgo de desprendimiento que pueden ocasionar lesiones a los ocupantes del vehiculo	X			
60	Inexistencia o mal funcionamiento de las salidas de emergencia y sus dispositivos de accionamiento; señalizacion e instrucciones sobre uso de acuerdo con la resolucion 5666 del 2003 del ministerio de transporte	X			
REVISION SUSPENCION					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
61	Inexistencia de la llanta de repuesto	X			
62	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable	X			
63	Tirante o brazos de la suspensiòn deformados o con riesgo de desprendimiento	X			

64	Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspencióñ	X											
65	Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines	X			X								
66	Fisuras en cualquiera de los rines	X											
67	Falta de una o mas tuercas esparragos tornillos o pernos en cualquier carro	X			X								
68	Despegue o rotura en las bandas laterales de una o mas llantas	X			X								
69	Vehiculos livianos: profundidad de labrado en el area de mayor desgaste menor a 1.6 mm con este peros bruto vehicular menor a 3.5		T.I.I	T.D.I	D.IZ	D.DR	T.IZ	T.DR					
					7,51	8,03	7,05	7,42					
	<b>OBSERVACIONES :</b>												
70	Rose o interferencia entre llantas y el guardabarros carroceria o suspencióñ	X											
71	Inexistencia o ruptura de los gurdapolvos de las rótulas de suspencióñ	X											
72	Mal estado o fijaciòn defectusa de muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas o barras de tensiòn	X											
73	Inexistencia de alguno de los amortiguadores	X											
74	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores	X											
75	Protuberancia deformaciones despegue o rotura en la banda de rodamiento de una o mas llantas	X											
APROBADO					SI	NO							
REVISIÒN EXTERIOR					X								
FOTOS			FOTOS										
													
NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.													
													
ING. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ													

CENTRO DE DIAGNÓSTICO  
SAN MIGUEL  
Supia - Caldas  
Cel: 316 867 18 83