

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1
Fecha de inspección: 24/08/2023		Consecutivo: 2023-2919		
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958		Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO				
Nombre o Razón Social: JOSE JOAQUIN CADAVID AGUDELO		DATOS DEL VEHICULO		
Cedula o NIT: 70058311		Placa: EQW261	Interno: 139	Tipo: CAMIONETA
CRITERIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
Documento de identidad	X			
Licencia de conducción	X			
CRITERIOS		SI	NO	EXCEPCIONES
Tarjeta de propiedad		X		2018-11-11
Tarjeta de operación		X		2025-05-29
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)		X		2023-11-14
Revisión Bimestral		X		2023-10-24
Revisión tecnico mecánica (vigente)		X		2023-11-04
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)		X		2024-07-10
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				
EQUIPO DE CARRETERA		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas		X		
2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos		X		
3. Extintor NO 1		X		
4. Dos tacos para bloquear el vehículo		X		
5. Gato con capacidad para elevar el vehículo		X		
6. Cruceta		X		
7. Linterna		X		
8. Llanta de repuesto		X		
LADO IZQUIERDO		10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X	
11. Logo razón social de la empresa transportadora		X		
12. Estado y seguros de las puertas y ventanas		X		
LADO DERECHO		14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X	
15. Logo razón social de la empresa transportadora		X		
16. Estado y seguro de las puertas y ventanas		X		
PARTE POSTERIOR		17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X	
18. Luces traseras medias		X		
19. Luces de reversa		X		
20. Luces de parqueo		X		
21. Luces direccionales		X		
22. Vidrio Panorámico		X		
23. Luz de placa		X		
24. Velocidad máxima		X		
27. Como conduzco		X		
Estado de la placa		X		
PARTE FRONTAL		29. Luces delanteras altas y bajas	X	
30. Luces direccionales y parqueo		X		
31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)		X		
32. Estado de la placa		X		
34. Emblema escolar (escrito al contrario)		X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO		37. Estado general de laterales y cintura	X	
ESTADO		38. Estado de los cinturones de seguridad	X	


INTERNO DEL VEHICULO	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
FUNCIONAMIENTO	48. Pitos delantero y de reversa	X			
	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
IMAGEN CORPORATIVA	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
LLANTAS	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			

LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha
GOODYEAR	GOODYEAR	IN	EX
255/70R16	255/70R16	GOODYEAR	GOODYEAR
7MM	7MM	255/70R16	255/70R16
7MM	7MM	7MM	7MM
Cumple	Cumple	7MM	7MM
		Cumple	Cumple
		Cumple	Cumple

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con cargo y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojineria

Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar



Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Firma:

A handwritten signature in black ink that appears to read 'Johan Felipe Valencia'.

TECNOLOGÍAS

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

DEL TRANSPORTE SAS
NIT 901259084-1

Resultado de la Inspección:

CEL 3118870958

TECNOLOGÍAS
DEL TRANSPORTE SAS
NIT 901259084-1
CEL 3118870958

Aprobado